KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W WARSZAWIE

KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

Nr

1. Obiekt

DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY

2. Czas powstania

1920 r.

3. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA - KOCHŁOWICE

11. Zdjęcia, rzut, sytuacja, orientacja

Ryc. 1. Widok ogólny od strony południowo - wschodniej



Ryc. 2. Rzut poziomy parteru.



Ryc. 3. Plan orientacyjny – mapa aktualna. Skala 1: 20 000.

Ryc. 4. Plan sytuacyjny – mapa aktualna.

4. Adres

Ruda Śląska – Kochłowice
ulica Piłsudzkiego 6
dawna ulica **Mikołowska, Bieruta**
nr ewidencyjny działki **2.3034/28**
nr księgi wieczystej **KW 21884 R**

5. Przynależność administracyjna

województwo **śląskie**
powiat **Ruda Śląska**
gmina **Ruda Śląska**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

Kochelwicz, Kochlowitz

7. Przynależność administracyjna przed 01.01.1999

województwo **katowickie**
gmina **Ruda Śląska**

8. Właściciel i jego adres

Wyciślik Zuzanna
ul. Bratnia 2
41-707 Ruda Śląska

9. Użytkownik i jego adres

Wyciślik Zuzanna
ul. Józefa Piłsudskiego 6
41-707 Ruda Śląska
cd. na zał. nr 1

10. Rejestr zabytków

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Rynek kochłowicki - w kształcie owalnicy z promieniście wychodzącymi ulicami. Funkcjonuje lokalne określenie, uznające za rynek terytorium zajęte w większości przez budowle, wyznaczone przez końcówkę ulicy Tunkla, Radoszowską, Oświęcimską i Marszałka Józefa Piłsudskiego. W samym centrum leży Plac Kościelny. Obecnie nosi imię biskupa Wilhelma Pluty.

Głównym obiektem na rynku jest kościół noszący obecnie wezwanie Matki Boskiej z Lourdes, kiedyś Świętej Trójcy. Powstał w 1806 roku w centralnym miejscu dawnych Kochłowic, w miejscu zwanym Kałuża albo Na Kałuży.

Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego, po wojnie nosiła nazwę Bolesława Bieruta, a wcześniej ulicy Mikołowskiej. Był to najstarszy trakt widoczny na starych mapach. Początkowy odcinek drogi wyznaczają kamienice z przełomu XIX i XX wieku.

Omawiany budynek przy ulicy **Piłsudskiego 6** został wybudowany w 1920 roku. Dane projektanta nie są znane. Budynek ten był w przeszłości prawdopodobnie żydowskim domem modlitwy. *...w Kochłowicach istniał żydowski dom modlitewny, nieopodal obecnego kościoła pod wezwaniem NMP z Lourdes. Budynek ozdobiony tynkowaną ornamentyką nadal można oglądać. Jest to wiadomość o tyle zajmująca, gdyż przemawia za istnieniem w Kochłowicach dość liczebnej grupy Żydów, gdyż do wspólnych modlitw niezbędna była jednoczesna obecność, co najmniej 10 mężczyzn..*[B.I.A. Podgórscy: *Nie pozostała nawet pamięć*, w.: Wiadomości Rudzkie, 7.V. 2008r.]. Budynek wybudowany w stylu secesyjnym.

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - budynek położony w dzielnicy Kochłowice zlokalizowanej w zachodniej części miasta Ruda Śląska. Obiekt usytuowany po północnej stronie ulicy Piłsudzkiego, w obrębie bloku zabudowy ograniczonego od zachodu ulicą Oświęcimską, od wschodu ulicą Wyzwolenia, od południa ulicą Piłsudzkiego, natomiast od północy ulicą Żymły. Budynek wolnostojący, usytuowany w linii zabudowy ulicy, w układzie kalenicowym. Zlokalizowany jest on na ogrodzonej parceli zbliżonej swoim kształtem do trapezu. Na działce w części północnej zlokalizowane są budynki gospodarcze. W południowej części działki znajduje się omawiany budynek. Budynek graniczy bezpośrednio z zabudową mieszkalno - usługową. Strefy wejściowe do budynku znajdują się od strony elewacji południowej i zachodniej (do pomieszczeń usługowych) i północnej (wejście do części mieszkalnej budynku). Wjazd na ww. nieruchomość od strony południowej. Parcela nie jest ogrodzona.

Materiał, konstrukcja, technika - budynek murowany z cegły maszynowej. Elewacje tynkowane. Detal architektoniczny z tynku w kolorze ciemny brąz (ozdobne pasy) oraz jasny róż (motywy roślinne). Elewacje zachodnia i północna tynkowane bez detalu.

Sklepienia, stropy – *piwnica, klatka schodowa* – sklepienia ceramiczne, proste oraz odcinkowe typu „Kleina". *Poszczególne kondygnacje* – stropy drewniane płaskie z dolnym pułapem i powałą.

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja słupowa, dwuspadowa.

Pokrycie dachowe – papa.

Posadzki, podłogi – *piwnica* – wylewka betonowa. *Klatki schodowe* – pierwotne płytki ceramiczne kwadratowe w kolorze czerwonym i białym oraz drewniana podłoga tzw. „biała". *Poszczególne pomieszczenia mieszkalne* – drewniana podłoga tzw. „biała". Część drewnianych podłóg pokryta płytami paździerzowymi oraz wykładziną z PCV oraz dywanową. Ponadto współczesne płytki ceramiczne. *Poddasze* – drewniana podłoga tzw. „biała".

Schody - wewnętrzne: *piwnica* – schody w konstrukcji murowanej, z cegły – jednobiegowe. Stopnice schodów - wylewka betonowa. *Klatka schodowa* – schody w konstrukcji drewnianej, policzkowej – jednobiegowe. Stopnice i podstopnice drewniane. Belki policzkowe schodów bez zdobień, z pełnych desek. Schody posiadają drewnianą, toczoną barierę. Bariera zwieńczoną od góry profilowaną poręczą. Na początku oraz na końcu każdego końca biegu drewniane, toczone słupki, wszystkie tralki balustrady zachowane. Schody zewnętrzne: w konstrukcji betonowej – *elewacja północna, zachodnia i południowa* – schody jednobiegowe, proste. Stopnice schodów obłożone współczesnymi płytkami.

Otwory drzwiowe – wewnętrzne: Drzwi ramowo-płycinowe na zawiasach francuskich – *piwnica, strych* - prostokątne, jednoskrzydłowe, wielopłycinowe drzwi. Drzwi posiadają skrzynkowy zamek. *Poszczególne pomieszczenia mieszkalne, toalety* – drewniane drzwi tzw. pełne – prostokątne, dwuskrzydłowe z listwą przymykową. *Wejściowe przy wiatrołapie* - Drzwi prostokątne, dwuskrzydłowe, jednopłycinowe w dolnej partii. Drzwi szklone w górnej partii – szprosy w formie łuków połączonych narożnikowo. Z nadświetlem dzielonym 5 pionowymi szprosami oraz schodkowo ustawionymi, poziomymi szprosami. Uchwyt w formie giętej rury.
Drzwi zewnętrzne: drewniane, drzwi w konstrukcji ramowo – płycinowej na zawiasach francuskich: - *elewacja północna (tylna)i zachodnia (boczna)* – prostokątne, jednoskrzydłowe, szklone w górnej partii (szkło ryflowane). *Elewacja południowa* – prostokątne, jednoskrzydłowe, szklone w górnej partii - dzielone 2 poziomymi i 3 poziomymi szprosami. Płycina prostokątna. Krawędzie płyciny dekoracyjnie sfazowane. Drzwi połączone ze współczesną witryną sklepową – prostokątną, bez podziałów.

- ciąg dalszy opisu obiektu na załączniku nr 1

14. Kubatura	15. Powierzchnia użytkowa	16. Przeznaczenie pierwotne	17. Użytkowanie obecne
2 878, 34 m³	543,17 m²	budynek mieszkalno - usługowy	budynek mieszkalno - usługowy

18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja (po 1945 r.)

Prace remontowe wykonane po 1945 roku:

- prace remontowe wynikające z usunięcia szkód górniczych. Miejscowe przemurowania ścian nośnych, częściowa naprawa wewnętrznego tynku.
- wymiana stolarek okiennych.
- zmiany wewnętrznego układu przestrzennego w obrębie poszczególnych mieszkań wynikające z wydzielenia przestrzeni, m.in. łazienki.
- bieżące prace remontowe, m.in.: pokrycia dachowego, przemurowania przewodów kominowych, jak również wymiany rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
- wymiana części instalacji obiektu.

19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)

Stan zachowania obiektu dobry.

- Fundamenty – stan dobry
- Ściany – zarysowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Widoczne przemurowania ścian, uszkodzenia cegieł, spoin, naroży budynku oraz detalu. .
- Dach – stan dobry.
- Stolarka drzwiowa – stan dobry. Zachowane pierwotne drzwi wewnętrzne.
- Stolarka okienna – stan dobry. Okna wtórnie wymienione.
- Stropy – stan dobry.
- Podłogi – stan dobry.
- Schody – stan dobry.
- Wyposażenie – nie zachowane.
- Instalacje – stan średni.

20. Istniejące zagrożenia, najpilniejsze postulaty konserwatorskie

- ujednolicenie form drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Konserwacja pierwotnej stolarki drzwiowej,
- prace remontowe istniejących podłóg i posadzek,
- prace remontowo-konserwatorskie elewacji – malowanie i odtworzenie tynków,
- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich lub wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej, w tym ujednolicenie podziału oraz formy drzwi.

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

22. Bibliografia

- Dworak J.S. Ratka A. „Ruda Śląska przewodnik", Ruda Śląska 1985 r.
- Głuch J. „Moja Ruda", Ruda Śląska 2002.
- Krawczyk J. „Ruda Śląska na starych mapach i widokówkach", Bytom 1997 r.
- Kopiec. B. „Ruda Śląska. Zarys dziejów", Ruda 2005.
- Nadolski Przemysław: *„Ruda Śląska wczoraj. Ruda O/S western".* W.: Wokół Nas. Gliwice 1997.

23. Źródła ikonograficzne (rodzaj, miejsce przechowywania)

- Pocztówki archiwalne ukazujące zabudowę osiedla, pochodzące z początku XX wieku; (w posiadaniu osób prywatnych).

24. Uwagi różne

25. Opracowanie karty ewidencyjnej (data i podpis)

tekst	dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 (data i podpis)	
plany, rysunki	dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 (data i podpis)	
zdjęcia fotograficzne	dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 (data i podpis)	

miejsce przechowywania negatywów :

Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładek 11

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA **ZAŁĄCZNIK NR 1**

1. Miejscowość **Ruda Śląska** 2. Gmina **Ruda Śląska** 3. Powiat **Ruda Śląska** 4. Województwo **śląskie**	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres **DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	6. Zawartość wkładki Ciąg dalszy punktu: Nr 9 – użytkownik i jego adres nr 13 – opis obiektu.

Ciąg dalszy punktu nr 9 – użytkownik i jego adres

- Lokal usługowy PORCELANA, SZKŁO, ART. GOSP. DOMOWEGO
  ul. Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
- Lokal usługowy SKLEP PRZEMYSŁOWY KARO
  ul. Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
- Lokal usługowy SKLEP SŁONECZNY
  ul. Piłsudskiego 6, Ruda Śląska
- Lokal usługowy SALON FRYZJERSKI
  ul. Piłsudskiego 6, Ruda Śląska

Ciąg dalszy punktu nr 13 – opis obiektu

Stolarka okienna – Okna współczesne o konstrukcji zespolonej wykonane z PCV o następujących podziałach: *elewacja południowa* – prostokątne, dwupodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem. W dolnej i górnej części szprosy pionowe sugerujące trójdzielność okna. *Elewacje południowa, zachodnia, północna, wschodnia* - prostokątne, dwupodziałowe, dwupoziomowe, bez ślemienia. Współczesne witryny w konstrukcji zespolonej – *elewacja południowa (lokale usługowe)* - prostokątne okna jednodzielne, z poziomym szprosem.. *Elewacja zachodnia* - okno jednodzielne, jednopodziałowe, jednopoziomowe, bez ślemienia, z 1 pionowym i 2 poziomymi szprosami. Okna na parterze wyposażone w roletę antywłamaniową od strony elewacji południowej.

Rzut – budynek na rzucie czworoboku. Od strony elewacji północnej prostokątne dobudówki – mieszczą one pomieszczenia gospodarcze (niższa dobudówka) oraz fragment spocznika i toalety na parterze i taras na piętrze (wyższa dobudówka). Budynek o zróżnicowanej ilości traktów – na parterze 4 traktowy od strony zachodniej, pozostała część trzytraktowa. Na piętrze trzytraktowy. Klatka schodowa w środkowym trakcie.

Bryła – zwarta. Elewacja północna z charakterystycznymi dobudówkami o rzucie prostokąta – mieszczą one pomieszczenia gospodarcze (niższa dobudówka) oraz fragment spocznika i toalety na parterze i taras na piętrze (wyższa dobudówka). Budynek dwukondygnacyjny z nieużytkowym poddaszem. Obiekt kryty dwuspadowym dachem o niewielkim nachyleniu połaci. Budynek podpiwniczony. Od strony północnej i południowej ściany szczytowe.

Elewacja południowa (frontowa) – tynkowana (tynk w kolorze jasno i ciemno brązowym, detale w kolorze jasny róż), symetryczna, cztero osiowa. Elewacja dwukondygnacyjna, szczytowa, z nieużytkowym poddaszem. Osie elewacji w przyziemiu wyznaczone jednym typem oraz wielkością otworów okiennych i drzwiowych, prostokątnych (współczesne witryny sklepowe). Osie elewacji na piętrze wyznaczone oknami (w 2 i 3 osi okna zwieńczone łukiem odcinkowym ze zwornikiem, w 1 i 2 osi prostokątne). Otwory okienne na piętrze oraz drzwi z oknem witrynowym na parterze dodatkowo podkreślone opaskami z gładkiego tynku w kolorze ciemno brązowym. Naroża budynku oraz lizeny (na wysokości piętra pomiędzy 1 i 2 oraz 3 i 4 osią) boniowane (kolor ciemny brąz). Elewacja rozczłonkowana gzymsem międzykondygnacyjnym, gzymsem parapetowym pod oknami piętra (kończącym się pod lizenami) – gzymsy tynkowane gładko w kolorze ciemno brązowym. Poza tym rozbudowany gzyms wieńczący. Nad witrynami parteru tynkowane na gładko płyciny z opaską pogrubioną w narożnikach. Partia piętra pod gzymsem parapetowym, a gzymsem międzykondygnacyjnym otynkowana w formie pioziomych kandelabrowań. Poza tym zdobienia pasami poziomymi w górnej partii okien piętra, geometrycznymi, giętymi pasami (zamkniętymi formą koła w środku) biegnącymi pomiędzy oknami piętra w partii podokiennej (kolor ciemny brąz) oraz w formie ornamentów o kształcie zgeometryzowanych motywów roślinnych w górnej partii lizen, a także pomiędzy oknami piętra (kolor jasny róż). Geometryczne figury (pasy, kwadraty) zdobią również partie podokienne okien na piętrze (1 i 4 oś, kolor jasny róż). Elewacja posiada tynkowany na gładko cokół w kolorze ciemnego brązu.

Elewacja wschodnia (boczna) – tynkowana (tynk w kolorze jasno i ciemno brązowym, detale w kolorze jasny róż), symetryczna, czteroosiowa. Elewacja dwukondygnacyjna, z nieużytkowym poddaszem. Osie elewacji wyznaczone jednym typem oraz wielkością otworów okiennych, prostokątnych oraz płycinami (wielkością i kształtem odpowiadającym oknom). Osie elewacji na parterze wyznaczone oknami w 3 i 4 osi, na piętrze w 1, 2 i 3 osi (w pozostałych osiach płyciny). Otwory okienne i płyciny podkreślone opaskami z gładkiego tynku w kolorze ciemno brązowym. Naroża budynku boniowane (kolor ciemny brąz).Elewacja rozczłonkowana gzymsem międzykondygnacyjnym tynkowanym na gładko w kolorze ciemno brązowym. Poza tym rozbudowany gzyms wieńczący. Zdobienia w formie poziomych pasów na wysokości górnej partii okien piętra oraz geometrycznymi, giętymi pasami (zamkniętymi formą koła w środku) biegnącymi pomiędzy oknami piętra w partii podokiennej (kolor ciemny brąz) oraz w formie ornamentów o kształcie zgeometryzowanych motywów roślinnych pomiędzy oknami piętra (kolor jasny róż). Geometryczne figury (pasy, kwadraty) zdobią partie podokienne okien na piętrze (kolor jasny róż). Partia piętra pomiędzy poziomymi pasami i giętym pasem niżej otynkowana w formie pioziomych kandelabrowa. Elewacja posiada tynkowany na gładko cokół w kolorze ciemnego brązu.

Elewacja zachodnia (boczna) - tynkowana (tynk w kolorze jasno szarym), niesymetryczna, pięcioosiowa na parterze, dwuosiowa na piętrze. Elewacja dwukondygnacyjna, z nieużytkowym poddaszem. Osie elewacji na parterze wyznaczone różnym typem oraz wielkością otworów okiennych i drzwiowych (1 i 4 oś, zwieńczone daszkiem w formie łuku z poliwęglanu). Osie elewacji na piętrze wyznaczone oknami o jednakowej wielkości i podziałach. Poza tym rozbudowany gzyms wieńczący. Brak zdobień, detalu, brak cokołu.

Elewacja północna (tylna) – - tynkowana (tynk w kolorze jasno szarym), niesymetryczna, pięcioosiowa na parterze i na piętrze. Elewacja szczytowa, dwukondygnacyjna, z nieużytkowym poddaszem. Z charakterystycznymi dobudówkami w przyziemiu. W 1i 2 osi dobudówka wyższa z tarasem (mieści ona fragment wejścia i toaletę), w 3 i 4 osi dobudówka niższa (znajduje się w niej pomieszczenie gospodarcze).Na tarasie metalowa balustrada podzielona pionowymi, metalowymi tralkami. Osie elewacji na parterze wyznaczone różnym typem oraz wielkością otworów okiennych i drzwiowych (w 2, 4 i 5 osi drzwi, w 1 i 3 osi okna)(drzwi w osi 2 zwieńczone daszkiem w formie łuku z poliwęglanu). Osie elewacji na piętrze wyznaczone oknami o jednakowej wielkości i podziałach, poza osią 3 (drzwi balkonowe na taras). Brak zdobień, detalu, brak cokołu.

Wnętrze – częściowo zachowany pierwotny układ budynku. Obiekt wielotraktowy. W przyziemiu od strony południowej i zachodniej lokale usługowe, następnie w północnej części pomieszczenia mieszkalne oraz klatka schodowa z toaletami w trakcie środkowym. Na parterze jedno mieszkanie, złożone z pokoju, kuchni, łazienki, na pierwszym piętrze pięć mieszkań, złożonych z pokoju, kuchni i łazienki (trzy mieszkania) oraz z dwóch pokoi, kuchni i łazienki (dwa mieszkania). Poszczególne pomieszczenia skomunikowane są między sobą za pomocą amfilady i korytarzy.

Wyposażenie – nie zachowane.

Instalacje – elektryczna, wodno-kanalizacyjna, teletechniczna, piece kaflowe lub elektryczne.

1. Miejscowość	Ruda Śląska
2. Gmina	Ruda Śląska
3. Powiat	Ruda Śląska
4. Województwo	śląskie

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres

DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY
Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Piłsudskiego 6

6. Zawartość wkładki

Ciąg dalszy punktów: nr 11 – Zdjęcie rzut przekrój sytuacja orientacja

KOLEKCJA

Ryc. 5. *Widokówka z Kochłowic.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r.

-verte-



Ryc. 6. *Rzut parteru.*



Ryc. 7. *Rzut piętra.*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 3

1. Miejscowość Ruda Śląska 2. Gmina Ruda Śląska 3. Powiat Ruda Śląska 4. Województwo śląskie	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres **DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	6. Zawartość wkładki Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. *Elewacja południowa*

Fot. 2. *Wejście do lokalu handlowego – oś 1 elewacji płd.*

Fot. 3. *Płycina nad wejściem do lokalu handlowego.*

Fot. 4. *Wejście do lokalu handlowego – oś 2.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r.

–verte–

Fot. 5. *Wejście do lokalu handlowego – oś 3.*

Fot. 6. *Wejście do lokalu handlowego – oś 4.*

Fot. 7. *Piętro elewacji południowej – oś 2 i 3.*

Fot. 8. *Okno na piętrze – oś 1.*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 4

1. Miejscowość	Ruda Śląska
2. Gmina	Ruda Śląska
3. Powiat	Ruda Śląska
4. Województwo	śląskie

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres

DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY
Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Piłsudskiego 6

6. Zawartość wkładki

Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 9. *Okno na 1 piętrze.*

Fot. 10. *Górna partia okna.*

Fot. 11. *Dolna partia okna.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r. *–verte-*

Fot. 13. *Geometryczny ornament oparty na motywie roślinnym.*

Fot. 12. *Lizena.*



Fot. 15. *Ornament*

Fot. 14. *Geometryczny ornament oparty na motywie roślinnym*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 5

1. Miejscowość	Ruda Śląska
2. Gmina	Ruda Śląska
3. Powiat	Ruda Śląska
4. Województwo	śląskie

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres

DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY
Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Piłsudskiego 6

6. Zawartość wkładki

Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 16. *Okno na piętrze – oś 2 i 3.*

Fot. 17. *Górna partia okna.*

Fot. 18. *Dolna partia okna..*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r. –*verte-*

Fot. 20. *Parter – płycizny w 1 i 2 osi.*

Fot. 19. *Elewacja wschodnia.*



Fot. 22. *Zdobienia w partii międzyokiennej piętra.*

Fot. 21. *Parter – okna w 3 i 4 osi.*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA **ZAŁĄCZNIK NR 6**

1. Miejscowość	**Ruda Śląska**	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres	6. Zawartość wkładki
2. Gmina	**Ruda Śląska**	**DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna
3. Powiat	**Ruda Śląska**		
4. Województwo	**śląskie**		

Fot. 23. *Detal.*

Fot. 24. *Okno – piętro.*

Fot. 25. *Płycina - piętro.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r.

-verte-

Fot. 26. *Płycina – parter.*

Fot. 27. *Fragment opaski.*

Fot. 28. *Dolny fragment opaski.*

1. Miejscowość **Ruda Śląska** 2. Gmina **Ruda Śląska** 3. Powiat **Ruda Śląska** 4. Województwo **śląskie**	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres **DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	6. Zawartość wkładki Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 29. *Widok na budynek od strony płd.-zach.*

Fot. 30. *Fragment gzymsu wieńczące.*

Fot. 31. *Elewacja zachodnia.*

Fot. 32. *Widok od strony północno – zachodniej.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r. *-verte-*

Fot. 34. *Elewacja północna.*

Fot. 33. *Elewacja północna – strona wschodnia.*

Fot. 36 *Dobudówka z tarasem.*

Fot. 35. *Elewacja północna – widok na dobudówki.*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA **ZAŁĄCZNIK NR 8**

1. Miejscowość **Ruda Śląska** 2. Gmina **Ruda Śląska** 3. Powiat **Ruda Śląska** 4. Województwo **śląskie**	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres **DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	6. Zawartość wkładki Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 37. *Wejście do budynku – elewacja północna.*

Fot. 38. *Okno.*

Fot. 39. *Zabudowania gospodarcze.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r.

–verte–

Fot. 40. *Drzwi na klatkę schodową..*

Fot. 41. *Drzwi na klatkę schodową.*

Fot. 42. *Schody na klatkę schodową.*

1. Miejscowość	Ruda Śląska
2. Gmina	Ruda Śląska
3. Powiat	Ruda Śląska
4. Województwo	śląskie

5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres

DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY
Ruda Śląska – Kochłowice
ul. Piłsudskiego 6

6. Zawartość wkładki

Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 43. *Skrzydło drzwi na klatkę schodową.*

Fot. 44. *Górna partia drzwi.*

Fot. 45. *Środkowa partia drzwi.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r. *-verte-*

Fot. 46. *Drzwi do piwnicy.*

Fot. 47. *Schody do piwnicy.*

Fot. 48. *Piwnice.*

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA **ZAŁĄCZNIK NR 10**

1. Miejscowość **Ruda Śląska** 2. Gmina **Ruda Śląska** 3. Powiat **Ruda Śląska** 4. Województwo **śląskie**	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres **DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	6. Zawartość wkładki Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna

Fot. 49. *Drzwi do mieszkania.*

Fot. 50. *Drzwi do toalety.*

Fot. 51. *Drzwi do mieszkania.*

Fot. 52. *Drzwi do mieszkania.*

Wkładkę założył: dr inż. arch. Iwona Benek, czerwiec 2009 r. *–verte-*

Fot. 53. *Schody – widok na słupek.*

Fot. 54. *Klatka schodowa.*

Fot. 55. *Fragment balustrady.*

1. Miejscowość	Ruda Śląska	5. Obiekt (nazwa jak w karcie) oraz adres	6. Zawartość wkładki
2. Gmina	Ruda Śląska	**DOM MIESZKALNO - USŁUGOWY** **Ruda Śląska – Kochłowice** **ul. Piłsudskiego 6**	Ciąg dalszy punktu 11 – dokumentacja fotograficzna
3. Powiat	Ruda Śląska		
4. Województwo	śląskie		

Fot. 56. *Piętro – korytarz.*

Fot. 57. *Widok na balustradę.*

Fot. 58. *Tralki.*

Fot. 59. *Posadzka na parterze.*

Fot. 60. *Posadzka na podeście piętra.*

Fot. 61. *Fragment ściany.*