

**OŚRODEK DOKUMENTACJI  
ZABYTKÓW w WARSZAWIE**  
KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

200  
342

1. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**


2. Czas powstania  
około 1897 roku

3. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA**  
Dzielnica - **BIELSZOWICE**

11. 1-zdjęcie, 2-sytuacja, 3-orientacja

2.



3.



4. Adres

**UL. NA PIASKI 50**

nr księgi wieczystej 11808  
nr działki: mapa nr 3, działka  
3590/241

5. Przynależność administracyjna

województwo **śląskie**

gmina **Ruda Śląska**

powiat **Ruda Śląska**

6. Poprzednie nazwy miejscowości

**1472 rok – Belczowice, 1561 rok –  
Bilczowiec, 1736 rok – Bilczowin,  
XIX wiek – Bielschowitz**

7. Przynależność administracyjna  
przed 31 grudnia 1998r

województwo **katowickie**

gmina **Ruda Śląska**

8. Właściciel i jego adres

**Jarosław Krystek 41-806 Zabrze  
ul. Kawika 10/8**

9. Użytkownik i jego adres

j.w.

10.

Nr  
data

## 12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Pierwsza wzmianka o Bielszowicach pochodzi z 1472 roku, na dokumencie figuruje wówczas Matiey Bielczowsky. Kolejna informacja pochodzi z 1515 roku wówczas to wojewoda opolski Jan, zobowiązał Bytom i okoliczne wioski, w tym Bielszowice do dostarczania belek drewnianych na budowę zamku w Świerkłańcu. Mimo braku dokumentów, przez analogię badacze jak J. Dworak czy ks. J. Knosała sugerują, że osada powstała przed 1400 rokiem. Wieś założono w rejonie obecnej ul. Powstańców Śląskich nad potokiem Bielszowickim. Właścicielami wsi byli m. in. po Matieyu, Jan Bielczowsky starosta krajowy w Bytomiu, następnie Katarzyna Schilhan z Otmętu, Jerzy Rajska z Rajska. W 1620 roku w Bielszowicach były trzy folwarki należące do Jerzego Rajskiego, Jerzego Bielczowskiego, Małgorzaty Przyszowskiej. W 1689 roku właścicielem wsi została rodzina Rogojskich z Rogoźnika. Następnie po koniec XVII wieku wieś była własnością Wacława Leopolda Rajskiego, następnie Wilhelma Sobka, a od połowy XVIII wieku baron Jarosław Voglar, którego córka wyszła za mąż za hrabiego Karola Redera i wniosła mu w posagu właśnie Bielszowice. W 1772 roku hrabia Reder sprzedał Bielszowice baronowi Maciejowi Wilczkowi, zarządcą dóbr był wówczas Szymon Guzi. Po nim wieś przejął jego syn, który sprzedał majątek hrabiemu Schlippenbachowi. Kolejni właściciele wsi to: Ignacy Bobrowsky, Magdalena Bobrowska, Leopoldina Blandowska, Aleksander de Balsy, Andrzej Renard w 1/3, Franciszek Zawadzki w 1/3 i Aleksander de Balsy w 1/3, majątek scalił następnie hrabia Renard, a po nim właścicielem został Herman Robert de Brase. Kolejni właściciele to: w 1854 roku hrabia Hugon Henckel Dnnersmarck, w 1873 roku Samuel

## 13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrza, wyposażenie, instalacje)

**Sytuacja** – budynek usytuowany w dzielnicy Rudy Śląskiej - Bielszowicach, na granicy z dzielnicą Pawłów, w północno-zachodniej części Bielszowic. Budynek, wolnostojący usytuowany w północnej pierzei ulicy Na Piaski, elewacją frontową zwrócony na południe. Budynek położony na działce zbliżonej do prostokąta. Działka pierwotnie wydzielona ogrodzeniem, z którego reszki pozostały w postaci słupków żelbetonowych i murowanych z cegły, tynkowanych. W granicy działki na jej obrzeżach pozostałości zieleni, starodrzewu – głównie akacji i krzaków. Na działce od północy za budynkiem mieszkalnym – komórki gospodarcze i mały budynek gospodarczy. Na północ od nich ogród. Teren działki nie utwardzony, jedynie przed wejściem do budynku – pas utwardzony cementem.

### BUDYNEK GŁÓWNY

**Materiał, konstrukcja, technika** – budynek murowany z cegły pełnej, od frontu elewacyjnej w układzie krzyżowym, detal architektoniczny ceramiczny – łuki nadokienne i gzymsy, wewnątrz budynek tynkowany;

**Sklepienia, stropy** – w piwnicy – strop ceramiczny odcinkowy; nad parterem i piętrem – stropy drewniane belkowe z podsufitką;

**Więźba dachowa** – drewniana, o konstrukcji płatiowo kleszczowej, ze ścianką kolankową - stropodachy

**Pokrycie dachu** – dach kryty papą;

**Podłogi, posadzki** – w piwnicach posadzki cementowe; w przedsionku – współczesne płytki gresowe w kolorze szarym, na podestach schodów – pierwotne płytki ceramiczne – szachownica beżowo-brązowa, ramowana brązowym obramieniem; w pokojach na piętrze, na poddaszu, w korytarzu – podłogi drewniane, deski;

**Schody wewnętrzne** – głównie – dwubiegowe, murowane, stopnice drewniane, balustrada schodów drewniana - wtórna, w formie prostych szczeblin, pochwyty drewniane, schody do piwnicy – jednobiegowe, ceglane, schody w przedsionku – jednobiegowe, cementowe;

**Sklepienia, stropy** – w piwnicy – strop ceramiczny odcinkowy; nad parterem i piętrem – stropy drewniane belkowe z podsufitką;

**Więźba dachowa** – drewniana, ze ścianką kolankową, obecnie przekształcona w związku z adaptacją poddasza na cele użytkowe;

**Pokrycie dachu** – dach kryty dachówką ceramiczną karipówką kładzioną podwójnie w koronkę;

**Podłogi, posadzki** – w piwnicach posadzki cementowe; na klatce schodowej, w przedsionku, w sieni, pomieszczeniach na parterze oraz w pomieszczeniach gospodarczych, w toaletach na piętrze i na strychu – współczesne płytki ceramiczne; w pozostałych pomieszczeniach na piętrze i na poddaszu – podłogi

Bielszowice zostały wykupione przez państwo pruskie. Na obszarze Bielszowic powstały w XVIII wieku dwie kolonie Pawłów i Kończycze. Rozwój przemysłu w Bielszowicach datuje się na XVII i XVIII wieku kiedy to w rejonie rzeki Kochłówki na zachód od wsi działała kuźnia żelaza. W 1805 roku powstała huta cynku Deutsche Huette, czynna do 1884 roku. Dała ona początki kolonii Pniaki zwanej Redendorf, położonej w okolicy obecnego szpitala.

cd. na załączniku nr 1

**Schody wewnętrzne** – główne- dwubiegowe, murowane, stopnice drewniane, balustrada schodów drewniana - wtórna, w postaci prostych szczeblin, pochwity drewniane; schody do piwnicy - jednobiegowe, ceglane; w przedsionku schody cementowe, jednobiegowe;

**Schody zewnętrzne** - brak

**Okna** - drewniane o konstrukcji skrzynkowej, Okna w elewacji północnej – dwudzielne, dwupoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym oraz okna dwudzielne, jednopoziomowe, prostokątne i jednodzielne, trzypoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym; w elewacji bocznej wschodniej – okna dwudzielne, dwupoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym, na piętrze okna wtórne dwudzielne, dwupoziomowe, prostokątne; w elewacji bocznej zachodniej – nad wejściem, okno dwudzielne, dwupoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym, z boku wejścia okna jednodzielne, dwupoziomowe, prostokątne, w szczycie okna dwudzielne, jednopoziomowe, prostokątne; w elewacji południowej - okna – dwudzielne, dwupoziomowe zamknięte lukiem odcinkowym, w ryzalicie okna jednodzielne, dwupoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym; na poddaszu okna – dwudzielne, jednopoziomowe, prostokątne, w partii drugiej kondygnacji – dwudzielne, dwupoziomowe zamknięte lukiem odcinkowym; w piwnicy - okna drewniane – dwudzielne, jedno i dwupoziomowe, zamknięte lukiem odcinkowym;

cd. na załączniku nr 1

<p>14. Kubatura</p> <p><b>Budynek główny 1660 m<sup>3</sup>, komórki 115 m<sup>3</sup>, budynek gospodarczy 40 m<sup>3</sup></b></p>	<p>15. Powierzchnia użytkowa</p> <p><b>Budynek główny 450 m<sup>2</sup>, komórki 23 m<sup>2</sup>, budynek gospodarczy 11 m<sup>2</sup></b></p>	<p>16. Przeznaczenie pierwotne</p> <p><b>Budynek główny - funkcja mieszkalna. Budynek komórki i gospodarczy – funkcje gospodarcze</b></p>	<p>17. Użytkowanie obecne</p> <p><b>Budynek główny - funkcja mieszkalna. Budynek komórki i gospodarczy – funkcje gospodarcze</b></p>
<p>18. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</p> <p>W budynku głównym przeprowadzano bieżące remonty zachowawcze, brak remontu kapitalnego. Z zasadniczych prac wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● kłamrowanie budynku, ze względu na występujące szkody górnicze</li> <li>● częściową wymianę stolarki okiennej i balustrady schodów</li> <li>● wymianę posadzki w przedsionku na płytki gresowe</li> <li>● wymianę pieców kaflowych</li> <li>● Obecnie trwa w budynku remont kapitalny.</li> <li>● W budynku komórki i budynku gospodarczym przeprowadzano bieżące remonty zachowawcze</li> </ul>		<p>19. Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</p> <p><u>Ściany zewnętrzne</u> - stan średni – występują zabrudzenia ścian klinkierowych, ubytki spoin, spękania ścian na skutek szkód górniczych</p> <p><u>Ściany wewnętrzne</u> - stan średni, spękania i ubytki tynków oraz farb</p> <p><u>Sklepienia, stropy</u> – stan w miarę dobry, odsłonięte belki stropowe nie są zaatakowane drewnojadami, jedynie naturalne zużycie</p> <p><u>Wieżba dachowa</u> – stan średni, naturalne zużycie</p> <p><u>Pokrycie dachu</u> – stan średni, naturalne zużycie</p> <p><u>Obróbki blacharskie</u> – stan zły, rynny nieuszczelne, ubytki obróbek</p> <p><u>Wyposażenie</u> – stan średni, okna wymagają konserwacji</p> <p><u>Instalacje</u> – stan średni, naturalne zużycie i zniszczenie <u>cd. na załączniku nr 1</u></p>	
<p>20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</p> <p>Remont budynku obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● mycie elewacji, spoinowanie cegieł, konserwację detalu ceramicznego</li> <li>● stała kontrola wieżby dachowej i pokrycia dachowego pokrycia dachowego i w miarę potrzeb ich konserwacja</li> <li>● konserwację stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg drewnianych i schodów</li> <li>● wymianę zużytych instalacji</li> <li>● naprawę tynków wewnętrznych</li> <li>● wymiana rynien i obróbek blacharskich <u>cd. na załączniku nr 1</u></li> </ul>			

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania)

Opracowanie J. Kubica , Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania wynikające z ochrony środowiska kulturowego. Waloryzacja historyczna miasta. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej i wytyczenie poszczególnych dzielnic: Bielszowice, Bykowina, Chebzie, Goduła, Halemba, Kochłowice, Kuźnia Rudzka, Nowy Bytom, Orzegów, Ruda, Wirek. 1987 r. Sygn. 8410

E. Bergman, J. Gierymski ,Ekspertyza konserwatorska. Ruda. Wnioski konserwatorskie. Katalog zabytków o wartości ponadregionalnej. Spis zabytków - załącznik do planszy. Fotografie. Plansza 1:2000. 11987 r. sygn.3010/VI, 3011/VI, 3012/VI


24. Uwagi różne

25. Opracował

tekst:

plany:

zdjęcia:



**ABAKUS**  
*Pracownia*  
**Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska**

ul. Ks. bpa B. Bogdaina 25/2  
41- 500 Chorzów  
tel./fax.: (032) 2413 - 502

*miejsca przechowywania negatywów* Archiwum **ABAKUS** Chorzów  
**Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.**

*Grudzień 2007*

22. Bibliografia

**Przemysław Nadolski, Ruda Śląska wczoraj. Ruda o/s gestern, Gliwice 1997.**

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

Fotografie - Pracownia Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska  
„ABAKUS” z Chorzowa

27. Załączniki

Wkładka: 11 sztuk

1. Miejscowość <b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b>	2. Obiekt <b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b>	3. Zawartość wkładki c.d. pkt. 12
--	--	--------------------------------------

Początki Królewskiej Kolonii Bielszowice sięgają 1801 roku kiedy to pruski fiskus górniczy wykupił parcele dla górników kopalni Koenigin Luise. Bielszowice. były wsią dobrze zorganizowaną. Od 1744 roku funkcjonował tu nauczyciel, w 1828 roku powstała tu szkoła murowana. Wraz z rozwojem wsi i wzrostem liczby ludności w Bielszowicach zbudowano kolejnych pięć szkół. W 1898 roku oddano do użytku szpital spółki brackiej, rozbudowany w 1910 roku W 1906 roku wzniesiono ratusz gminny i pocztę. W 1904 roku wieś otrzymała wodociągi, a w 1910 roku oświetlenie elektryczne. W 1904 roku, wieś otrzymała połączenie kolejowe z Gliwicami i Katowicami. W 1895 roku państwo pruskie będące właścicielem wsi, rozpoczęło budowę kopalni węgla kamiennego Rheinbabenschaechte. W 1922 roku nazwę kopalni zmieniono na Bielszowice, a właścicielem kopalni został koncern „Skarboferm”. Wraz z rozwojem przemysłu nastąpił gwałtowny wzrost ludności od 226 mieszkańców w 1783 roku do 10051 osób w 1905 roku. Dla pracowników zatrudnianych w nowopowstałych zakładach przemysłowych budowane były patronackie osiedla robotnicze. Po plebiscycie 1921 roku, wieś została przyłączona do Polski w 1922 roku. **Budynek przy ul. Na Piaski wzniesiony został około 1897 roku dla pracowników sprawujących pieczę nad lasami otaczającymi wieś i dostarczającymi drewno na potrzeby kopalni Bielszowice. Budynek we władaniu kopalni pozostawał do czasu wykupienia go przez obecnego właściciela. Budynek zbudowany w stylu historyzmu.**

#### CD PKT. 13

**Drzwi w budynku głównym** – wszystkie drzwi prostokątne, drzwi wejściowe w elewacji bocznej zachodniej - drewniane, o konstrukcji ramowo-płycinowej, z bogatą dekoracją snycerską, dwuskrzydłowe, szklone, części szklone zabezpieczone ozdobną kratą, drzwi z nadświetlem pełnym, zamkniętym łukiem odcinkowym, z dekoracją snycerską, zawiasy czopowe; drzwi do pokoi i do piwnicy - drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji ramowo-płycinowej, pełne, zawiasy czopowe, w części drzwi zachowane szyldy i zamki zewnętrzne; drzwi do piwnicy - drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji ramowo-płycinowej, pełne, zawiasy czopowe, zachowany zamek zewnętrzny, nad drzwiami prostokątne nadświetle; drzwi z przedsionka na korytarz – drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji ramowo-płycinowej (jedna płycina), częściowo szklone, szklenie zamknięte łukiem pełnym, zawiasy czopowe;

**Rzut** – budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta, z ryzalitem narożnym od frontu, zasadniczo budynek trzytraktowy, z wewnętrznym traktem korytarzowym, układ pomieszczeń korytarzowy i korytarzowo-amfiladowy. Klatka schodowa z boku korytarza, równoległa do przedsionka;

**Bryła** – zwarta, budynek częściowo dwukondygnacyjny, w pozostałej partii parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony (obecnie trwają prace związane z wykonaniem podpiwniczenia w całym budynku), kryty dwoma odrębnymi dachami dwuspadowymi;

**Elewacja frontowa** – czteroosiowa, elewacja ceglana, z wydzielonym ceramicznym cokołem. Nad parterem ceramiczny gzyms kostkowy. Na dwóch ostatnich osiach ryzalit zwieńczony balkonem z balustradą murowaną z cegły, z dekoracją w postaci prostokątnych płycin cofniętych w stosunku do lica. Dwie pierwsze osie parterowe, w parterze okna zamknięte łukiem odcinkowym, nad nimi, prostokątne okienka użytkowego poddasza. Dwie ostatnie osie dwukondygnacyjne, zwieńczone trójkątnym szczytem dachu dwuspadowego. Nad oknami zamkniętymi łukowo, ceramiczne łuki nadokienne zamknięte łukiem odcinkowym;

1. <i>Miejscowość</i> <b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b>	2. <i>Obiekt</i> <b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b>	3. <i>Zawartość wkładki</i> c.d. pkt. 13
---	---	---

**Elewacja tylna** - trzyosiowa, elewacja ceglana, z wydzielonym ceramicznym cokolem. Nad parterem ceramiczny gzyms kostkowy. Partia obejmująca pierwszą oś dwukondygnacyjna, kryta dachem dwuspadowym. W trójkątnym szczycie cztery małe wywietrzniki. W dwuosiowej części parterowej, nad oknami parteru, prostokątne okienka użytkowego poddasza. Okna parteru zamknięte lukiem odcinkowym. Nad oknami ceglane luki odcinkowe;

**Elewacje boczna** – zachodnia, zasadniczo w parterze jednoosiowa, z osią centralną. Jedynie z boku dwa małe okienka. W szczycie dwa małe okna poddasza i fragment okna klatki schodowej. Okno klatki schodowej zamknięte lukiem odcinkowym, pozostałe okna prostokątne. Elewacja ceglana, z wydzielonym ceramicznym cokolem, przerwany centralnie oknem klatki schodowej. Nad parterem ceramiczny gzyms kostkowy;

**Elewacje boczna** – wschodnia, dwuosiowa, elewacja ceglana, z wydzielonym ceramicznym cokolem. Nad parterem ceramiczny gzyms kostkowy. Okna parteru zamknięte lukiem odcinkowym. Nad oknami ceglane luki, nad parterem okna prostokątne – wtórne, nad oknami ceglane luki odcinkowe;

1. **Wnętrza** – w budynku zachowany częściowo pierwotny układ pomieszczeń z niewielkimi zniekształceniami
2. **Wystrój** – z pierwotnego wyposażenia budynku zachowało się niewiele , jedynie:
3. schody
4. stolarka okienna – częściowo, w paru oknach zachowane oryginalne klamki
5. stolarka drzwiowa z zachowanymi sztyldami i zamkami zewnętrznymi – częściowo
6. posadzka – częściowo, na podeście schodów
7. podłogi drewniane

**Instalacje** - wodociągowa, kanalizacyjna w postaci szamba, elektryczna, instalacja odgromowa

1. Miejscowość <b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b>	2. Obiekt <b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b>	3. Zawartość wkładki c.d. pkt. 13
--	--	--------------------------------------

**KOMÓRKI GOSPODARCZE:**

**Materiał, konstrukcja, technika** – mury zewnętrzne fundamentowe oraz mury nadziemia wykonane z cegły ceramicznej pełnej, bez tynków zewnętrznych. Detal ceramiczny.

**Sklepienia, stropy** – stropy żelbetowe;

**Więźba dachowa** – drewniana, o konstrukcji płatwiowej;

**Pokrycie dachu** – dach kryty papą

**Podłogi, posadzki** – w komórce centralnej posadzka z cegły, w komórkach bocznych wylewka cementowa

**Schody** - brak

**Drzwi** – drzwi wejściowe – drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji deskowo-listowo-zastrzałowej, zawiasy pasowe, drzwi prostokątne

**Okna** - w stałych stalowych ramiakach, krosnowe, dwudzielne, jedno i dwupoziomowe zamknięte prosto, w szczycie od wschodu – okno, w stałym stalowym ramiaku, jednodzielne, dwupoziomowe, a od zachodu – okno gołębnika;

**Elewacje** – ceglane, nie tynkowane, wydzielony ceramiczny cokół, nad oknami nadproża ceramiczne;

**Elewacja frontowa** – trzyosiowa, osie wyznaczają wejścia do komórek i stryszków dostępnych z zewnątrz;

**Elewacje boczne** – ceglane, szczytowe, jednoosiowe;

**Elewacja tylna** – ślepa, z wtórną dobudówką;

**Rzut** - na planie prostokąta. Budynek jednotraktowy, z ciągiem komórek;

**Bryła** - budynek jednoondygnacyjny, z poddaszem, kryty dachem dwuspadowym.

**Wnętrza** - w budynku zachowany częściowo pierwotny układ pomieszczeń

**Wystrój** - z pierwotnego wyposażenia budynku zachowały się:

- stolarka okienna i drzwiowa – częściowo
- Instalacje - brak

1. Miejscowość <b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b>	2. Obiekt <b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b>	3. Zawartość wkładki c.d. pkt. 13
--	--	--------------------------------------

**BUDYNEK GOSPODARCZY**

**Material, konstrukcja, technika** – mury zewnętrzne fundamentowe oraz mury nadziemia wykonane z cegły ceramicznej pełnej, bez tynków zewnętrznych.

**Sklepienia, stropy** – stropodach;

**Więźba dachowa** – drewniana, sropodach;

**Pokrycie dachu** – dach kryty papą

**Podłogi, posadzki** - wylewka cementowa

**Schody** - brak

**Drzwi** – drzwi wejściowe – drewniane, jednoskrzydłowe, o konstrukcji deskowo-listowo-zastrzałowej, zawiasy pasowe, drzwi prostokątne;

**Okno** - w stałym drewnianym ramiaku krosnowe, jednodzielne, jednopoziomowe zamknięte prosto,

**Elewacje** – ceglane, nie tynkowane;

**Elewacja frontowa** – dwuosiowa, osie wyznaczają małe okienko i wejście do budynku;

**Elewacje boczne** – ślepe;

**Elewacja tylna** – ślepa;

**Rzut** - budynek na planie prostokąta, z jednoprzestrzenny;

**Bryła** - budynek parterowy, kryty dachem pulpitowym;

**Wnętrza** - w budynku zachowany układ przestrzenny;

**Wystrój** - z pierwotnego wyposażenia budynku zachowały się:

- stolarka drzwiowa
- **Instalacje - brak**



<p>1. Miejscowość</p> <p><b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b></p>	<p>2. Obiekt</p> <p><b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b></p>	<p>3. Zawartość wkładki</p> <p>c.d. pkt. 19, pkt. 20</p>
---	---	--

BUDYNEK KOMÓRKI I BUDYNEK GOSPODARCZY

Fundamenty – stan średni zawilgocenia

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne - stan średni - ubytki cegły, wypłukanie spoin, zabrudzenia, zawilgocenia, spękania

Sklepienia, stropy – stan dobry

Konstrukcje dachowe – stan zły – naturalne zużycie

Pokrycie dachu – stan zły nieszczelności

Wyposażenie – stan średni – stolarka zużyta,

Instalacje – brak

c.d. pkt. 20

BUDYNEK KOMÓRKI I BUDYNEK GOSPODARCZY

- Remont obejmujący:
- mycie elewacji, spoinowanie cegieł,
- stała kontrola więźby dachowej i pokrycia dachowego i w miarę potrzeb ich konserwacja
- konserwację stolarki okiennej, drzwiowej

*1. Miejscowość*

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

*2. Obiekt*

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

*3. Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



**1. Elewacja południowa**



**2. Elewacja północna**

1. *Miejscowość*

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. *Obiekt*

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



**3. Elewacja wschodnia**



**4. Elewacja zachodnia**

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



5. Ryzalit w elewacji południowej



6. Wejście od zachodu

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



7. Wejście od zachodu - detal



8. Okno w elewacji wschodniej

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



9. Ozdobna końcówka krokwi podtrzymującej okap



10. Drzwi do piwnicy

<p>1. Miejscowość</p> <p><b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b></p>	<p>2. Obiekt</p> <p><b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b></p>	<p>3. Zawartość wkładki</p> <p>Dokumentacja fotograficzna</p>
---	---	---



11. Zamek drzwi do piwnicy



12. Schody do piwnicy

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



13. Strop ceramiczny odcinkowy w piwnicy



14. Kratownica - stężenia



1. *Miejscowość*

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. *Obiekt*

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



15. Główna klatka schodowa



16. Schody główne - detal

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



**17. Pierwotna posadzka na podeście schodów**



**18. Drzwi balkonowe na piętrze**

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



**19. Klamka drzwi balkonowych**



**20. Drzwi do pokoi**

1. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE

2. Obiekt

DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



21. Szyld i klamka drzwi do pokoi



22. Ślepy pułap

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



23. zamek zewnętrzny drzwi (obecnie zdjętych)



24. Więźba dachowa i ścianka kolankowa

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



25. Komórka gospodarcza – elewacja południowa



26. Komórka gospodarcza – elewacja wschodnia

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



**27. Komórka gospodarcza – elewacja zachodnia**



**28. Komórka gospodarcza – elewacja tylna**

1. Miejscowość

**RUDA ŚLĄSKA  
BIELSZOWICE**

2. Obiekt

**DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW**

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



29. Komórka gospodarcza – drzwi do komórki



30. Budynek gospodarczy – elewacja zachodnia



<p>1. Miejscowość</p> <p><b>RUDA ŚLĄSKA BIELSZOWICE</b></p>	<p>2. Obiekt</p> <p><b>DOM MIESZKALNY - TZW. DOM LEŚNIKÓW</b></p>	<p>3. Zawartość wkładki</p> <p>Dokumentacja fotograficzna</p>
---	---	---



31. Budynek gospodarczy – elewacja boczna - północna



32. Budynek gospodarczy – elewacja wschodnia