



<p>1. Obiekt</p> <p>BALUSTRADA SCHODÓW</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>1900 r.</p>	<p>3. Miejscowość</p> <p>RUDA ŚLĄSKA-NOWY BYTOM</p>
<p>8. Zdjęcia obiektu</p> 		<p>4 Lokalizacja (dokładny adres, piętro)</p> <p>ul. Niedurnego 41 piętro 3 41-709 Ruda Śląska</p> <hr/> <p>5. Właściciel obiektu i jego adres</p> <p>Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niedurnego 39,41</p> <hr/> <p>6. Użytkownik obiektu i jego adres</p> <p>j.w.</p> <hr/> <p>7. Numer wpisu do rejestru</p>

9. Opis obiektu

Schody dwubiegowe, jedynie w dolnej partii zabiegowe, o konstrukcji stalowej, z drewnianymi stopnicami. Balustrada - ozdobna, kuta, z drewnianymi pochwytami (słupki pierwotne nie zachowały się, prawdopodobnie żeliwne w kształcie tralki). Balustrada złożona z żelaznych szczeblinek. Każda szczeblinka z dekoracją w formie dwóch esownicowo zwiniętych prętów tworzących sercowate kształty, jeden nad drugim.

zwymerowane rysunki obiektu z określoną skalą rysunku



10. Uwagi

W kondygnacji 1 i 2 – balustrada wymieniona na współczesną

Prowadzić bieżące prace konserwatorskie.

11. Wykorzystane materiały archiwalne

12. Opracował