

**ÓŚRODEK DOKUMENTACJI
ZABYTKÓW w WARSZAWIE**

**KARTA EWIDENCYJNA ZABYTKÓW
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W X Y Z

Nr

1. *Obiekt*
OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

2. *Czas powstania*
1901 r. – 1906 r.

3. *Miejscowość*
RUDA ŚLĄSKA

11. *1-zdjęcie, 2-sytuacja, 3-orientacja*


1.



2.



3.



4. *Adres*
**Ruda Śląska
ul. Podgórze 2-16
nr hipoteczny KW 11662R
dz. Nr 2561/65**

5. *Przynależność administracyjna*
województwo **śląskie**
gmina **Ruda Śląska**
powiat **grodzki**

6. *Poprzednie nazwy miejscowości*
Friedenshütte

7. *Przynależność administracyjna
przed 31 grudnia 1998r*
województwo **katowickie**
gmina **Ruda Śląska**

8. *Właściciel i jego adres*
Miasto Ruda Śląska

9. *Użytkownik i jego adres*
Miasto Ruda Śląska

10.

Nr
data

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numery i miejsce przechowywania)

Kartoteka środków trwałych KWK Pokój
Archiwum Wydziału Architektury U.M. Ruda Śl.

22. Bibliografia

1. P. Nadolski: *Ruda Śląska wczoraj*. Gliwice 1998
2. R. Kowalski: *Dzieje rodu hrabiów von Ballestrem na Górnym Śląsku w latach 1798-1945*. Ruda Śląska 1998
3. J. S. Dworak: *Budownictwo robotniczych domów mieszkalnych w Rudzie Śląskiej*. W: *Materiały na Sesję Naukową „Rocznik Rudy Śląskiej”* 1982
4. A. Ratka: *Ruda Śląska (1295-1995)*. Ruda Śląska 1995,
5. R. Kracziła: *Środowisko społeczne i poziom szycia mieszkańców osiedla „Pokój”*. W: *Przestrzeń – środowisko społeczne – środowisko kulturowe. Z badań nad starymi dzielnicami miast Górnego Śląska*. Red. K. Wódcz. Katowice 1992
6. H. Buszman: *Tradycje górnicze Rudy Śląskiej w okresie od 1850 do 1918 roku*
7. D. Głazek, P. Greiner: *Patronackie budownictwo mieszkaniowe – kolonie robotnicze i urzędnicze na Górnym Śląsku do 1939 roku. Katalog*. Katowice 1994. Maszynopis w archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
8. K. Seidl: *Mieszkanie robotnicze w górnośląskim okręgu przemysłowym*. Wydanie polskie nakładem Kopalni Węgla Kamiennego „Staszic”. Katowice 1995
9. A. Nowak-Lenartowska: *Osiedla przyzakładowe jako problem urbanistyczny regionu. Na przykładzie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego*. Warszawa 1973
10. J. Gluch: *Moja Ruda*, Ruda Śląska 2002
11. *Ekspertyza konserwatorska Rudy Śląskiej - dz. Nowy Bytom*, PKZ oddział w Warszawie. 1987 – z archiwum Muzeum Społecznego im. Chroboka w Rudzie Śląskiej.
12. red. Henryk Rola: *Huta „Pokój”. Dzieje zakładu i załogi 1840-1990*. Katowice 1989.
13. A. Szefer: *Ruda Śląska. Zarys rozwoju miasta*. Katowice 1970.
14. I. Nalepa-Orłowska: *Typy robotniczego osadnictwa górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku*. Kraków 1955.

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

panorama 1906 r. - reprodukcja pochodzi ze zbiorów huty „Pokój”/ red. Henryk Rola: *Huta „Pokój”. Dzieje zakładu i załogi 1840-1990*.

24. Uwagi różne

25. Opracował



tekst:

plany:

zdjęcia:

ABAKUS

Pracownia

Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorska

ul. Ks. bpa B. Bogdaina 25/2

41- 500 Chorzów

tel./fax.: (032) 2413 - 502

miejsca przechowywania negatywów Archiwum **ABAKUS** Chorzów

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisu prawa autorskiego.

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27. Załączniki

Wkładka: sztuk 21

12. Autorzy, historia obiektu, określenie stylu

Kolonia robotnicza „Kaufhaus” powstawała dla pracowników huty żelaza „Friedenshütte” – dzisiejszej huty „Pokój”, w kilku etapach, w latach 1854-1924. Była częścią powstającej ówczesnie osady noszącej nazwę zakładu – czyli Friedenshütte (dzisiejsza dzielnica Rudy Śląskiej- Nowy Bytom). Kolonia, usytuowana w północnej jej części, pierwotnie nazywała się „Colonie Gute Hoffnungs Hütte” od nazwy drugiego zakładu hutniczego ostatecznie wchłoniętego przez dzisiejszą hutę „Pokój”.

Historia

Dzisiejszą hutę „Pokój”, założyli w roku 1840 bytomscy kupcy Moryc Friendländer, Szymon Löwi oraz Dawid Löwenfeld z Wrocławia, na wydzierzawionym od miasta Bytomia terenie. Początkowo składała się tylko z jednego wielkiego pieca zasilanego przez maszynę parową o mocy 50 KM, kotłowni z trzema kotłami parowymi, kuźni i stolarni. Mimo to, dzięki swojej mocy przerobowej, już w 1846 r. plasowała się w gronie największych górnos Śląskich hut. W 1851 r. hutę przejmuje hrabia Renard ze Strzelec Opolskich, a w 1855 r. zostaje kupiona przez spółkę „Minerva”. Okres postępującej rozbudowy huty, zostaje przerwany pod koniec lat sześćdziesiątych, ze względu na załamanie rynku żelaza. W 1871 r. zostaje powołana nowa spółka akcyjna o nazwie: „Oberschlesische Eisenbahn-Bedarfs-Aktiengesellschaft”, której założycielem i większościowym udziałowcem był hrabia Karol Wolfgang von Ballestrem.

Nowa spółka, w skrócie „Oberbedarf” przejęła majątek zbankrutowanej „Minervy”.

„Friedenshütte” po przejściu przez „Oberbedarf”, stała się najważniejszą inwestycją spółki. O wpływie rozwoju huty na osadnictwo świadczą statystyki: w roku jej budowy, na pobliskim terenie mieszkało około 130 osób, natomiast w 1910 r. już 16 682.

Lokalizacja kolonii.

Kolonia „Kaufhaus” zlokalizowana jest na terenie poprzecinanym i otoczonym infrastrukturą huty. W latach 1854-1857 równoległe do Morgenroth Strasse (ul. Niedurnego) poprowadzono linię kolei wąskotorowej łączącą Rudę Śląską z Tarnowskimi Górami. W 1875 r od strony zachodniej poprowadzono linię kolejową normalnotorową łączącą Chebzie z Wirkiem, do której w 1888 r. zostaje dołączona bocznicą prowadząca do huty, co ostatecznie zamknęło teren osiedla od strony południowej. Dodatkowo od strony północnej osiedle przecięła linia kolejki linowej, uruchomionej w celu usprawnienia transportu węgla. Dopelnieniem obrazu jest linia tramwajowa wzdłuż Morgenroth Strasse (ul. Niedurnego), która od 1899 r. łączyła Wirek z Bytomiem.

Konieczność podporządkowania układu ograniczającym i przecinającym teren liniom kolejowym wywarła zasadniczy wpływ na oryginalny kształt kompozycyjny osiedla. Ostatecznie powstał układ urbanistyczny, posiadający wspólną oś wytyczoną przez łączące się ulice: Schlafhaus Strasse (ul. Kubicy) i Guttehoffnung Strasse (ul. Gwardii Ludowej), która biegnąc aż do Chebzia, łączyła osiedle z dworcem kolejowym. Wokół osi, w centralnym jej punkcie wykształciło się centrum handlowo usługowe, otoczone z południowej i północnej strony dwoma rodzajami zabudowy typu „koszarowego”, przeznaczonej dla robotników. To regularne, liniowe założenie, poszerza od strony południowo-zachodniej trójkąt terenu zabudowany blokami mieszkalnymi

13. Opis (sytuacja, materiał i konstrukcja, rzut, bryła, elewacje, wnętrze, wyposażenie, instalacje)

Sytuacja - budynek położony w południowo-zachodniej części osiedla robotniczego „Kaufhaus” wybudowanego w II połowie XIX wieku dla pracowników Huty „Pokój”, w dzielnicy Nowy Bytom zlokalizowanej w centralnej części miasta Ruda Śląska. Kolonia usytuowana po zachodniej stronie ulicy Piotra Niedurnego w obrębie tzw. „trójkąta kolei żelaznej” ograniczonego od południa, zachodu oraz północy liniami kolejowymi. Od wschodu założenie ograniczone ulicą Piotra Niedurnego, która rozdziela zespół kolonii od zabudowań Huty „Pokój”. Kompozycja założenia częściowo zachowana, złożona z kilkunastu budynków mieszkalnych, którym pierwotnie towarzyszyła zabudowa gospodarcza (dziś nieistniejąca). Zabudowa skoncentrowana wzdłuż ulic osiedla: Piotra Niedurnego, Gwardii Ludowej, Podgórze, Dobrej Nadziei i Rudzkiej. Między budynkami mieszkalnymi forma wewnętrznych dróg, częściowo utwardzonych o zróżnicowanej szerokości, prostopadle oraz równoległe usytuowanych w stosunku do ulicy Piotra Niedurnego. Obiekt wolnostojący usytuowany w linii zabudowy znajdującej się po północnej stronie ulicy Podgórze, w układzie szczytowym. Budynek zlokalizowany na nie ogrodzonej parceli, o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. (Znaczny spadek w kierunku południowym oraz zachodnim). Obszar częściowo utwardzony od strony wschodniej i zachodniej w postaci chodnika. Od strony południowej wylewka betonowa. Od zachodu i południa obiekt styka się bezpośrednio z zabudową mieszkalną kolonii położoną przy ulicy Podgórze. Od północy i wschodu sąsiaduje z terenami porośniętymi zielenią. Ponadto ciąg zieleni porastającej podwórze znajdujące się od strony zachodniej, które rozgranicza zabudowę mieszkaniową skoncentrowaną przy ulicy Podgórze nr 2-16 oraz nr 18-25. Główne strefy wejściowe w postaci ośmiu klatek schodowych budynku znajdują się od strony elewacji zachodniej. Wjazd na w/w nieruchomość od strony południowo-wschodniej.

Materiał, konstrukcja, technika - budynek murowany z cegły maszynowej, dwubarwnej w kolorze czerwonej oraz beżowej. Elewacje ceglane zbudowane w układzie „krzyżowym”. Detal architektoniczny ceglany (gzymsy, obramowania, dekoracyjne płaszczyzny poszczególnych elewacji).

Sklepienia, stropy – *piwnica, klatki schodowe* – strop ceramiczny odcinkowy oraz płaski „kleina”; *poszczególne kondygnacje budynku* – stropy drewniane płaskie z dolnym pułapem i powałą.

Więźba dachowa – drewniana konstrukcja kleszczowo-płatwiowa.

Pokrycie dachowe – budynek – papa.

Posadzki, podłogi – *piwnice* – wylewka betonowa, klepisko. *Klatka schodowa* – pierwotne, dwubarwne płytki ceramiczne o zróżnicowanym kolorze biało-czarnym i czerwono-żółtym częściowo zachowane w poszczególnych klatkach. Ponadto wylewka betonowa. W części klatek schodowych wykładzina z PCV. *Poszczególne lokale mieszkalne* – drewniana podłoga tzw. „biała”, jak również wykładzina z PCV. *Poszczególne lokale mieszkalne oraz usługowe* - współczesne płytki ceramiczne. *Strych* - drewniana podłoga tzw. „biała”.

[cd. na załączniku nr 1](#)

przeznaczonej dla robotników. To regularne, liniowe założenie, poszerza od strony południowo-zachodniej trójkąt terenu zabudowany blokami mieszkalnymi dla urzędników i majstrów huty, natomiast dopełnieniem od strony południowej stanowił budynek noclegowni dla pracowników samotnych.

cd. na załączniku nr 1

14. <i>Kubatura</i> 14899 m³	15. <i>Powierzchnia użytkowa</i> 1164 m²	16. <i>Przeznaczenie pierwotne</i> budynek mieszkalny	17. <i>Użytkowanie obecne</i> budynek mieszkalny
18. <i>Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja</i> Prace remontowe wykonane po 1945 roku: <ul style="list-style-type: none">wymiana części drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, jak również części stolarek okiennych w poszczególnych lokalach mieszkalnych,bieżące naprawy pokrycia dachu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i rur spustowych,malowanie klatek schodowych,wydzielenie z obszaru klatek schodowych toalet usytuowanych na piętrach. Wyburzenie ciągu zabudowy gospodarczej i toalet znajdujących się na podwórzu.adaptacja części lokali mieszkalnych na lokale usługowe, mieszczące się w południowej części obiektu,zmiany układu przestrzennego w obrębie poszczególnych mieszkań wynikające z wydzielenia przestrzeni łazienek.w 2003 roku – remont fragmentu budynku związany z adaptacją na mieszkania socjalne (klatka nr 10), wymiana części instalacji.		19. <i>Stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje)</i> <ul style="list-style-type: none">Fundamenty – stan średni.Ściany – miejscowe uszkodzenia tynku wewnętrznego oraz zarysowania ścian. Ubytki ceglanego lica elewacji. Od strony elewacji południowej i północnej w przyziemiu trwałe zabrudzenia w postaci napisów na elewacji. Widoczne uszkodzenia naroży, partii cokołu, detalu, jak również spoin. Ponadto zawilgocenia wynikające z braku izolacji budynku oraz odwodnienia w postaci zmurszenia oraz zagrzybienia tynku wewnętrznego, uszkodzeń cegieł oraz wykwitów na ścianach.Dach – stan zły. Widoczne ślady zawilgoceń. Zły stan techniczny przewodów kominów.Stolarka drzwiowa – stan średni. Widoczne uszkodzenia oraz zmiany w obrębie drzwi.Stolarka okienna – stan średni. Wtórna wymiana części okien na okna z PCV o różnicowanych podziałach. Część otworów okiennych zamurowana. Ponadto przekształcenia okien wynikających z montażu drzwi do wyodrębnionych lokali usługowych.Stropy – stan średni.Podłogi – stan średni. Miejscowe uszkodzenia drewnianej podłogi.Schody – zewnętrzne: widoczne uszkodzenia stopnic w obrębie sklepów. Wewnętrzne: stan średni.Wyposażenie – zachowane fragmentarycznie w postaci ciągów komunikacyjnych.Instalacje – stan zły.	
		20. <i>Najpilniejsze postulaty konserwatorskie</i> <ul style="list-style-type: none">generalny remont klatek schodowych,wymiana stolarek okiennych wraz z odtworzeniem wielkości, kształtu oraz ich podziału. Ujednolicenie form oraz kolorystyki okien. Odtworzenie okien m.in. znajdujących się w partii piwnic i parteru,ujednolicenie form drzwi. Sugeruje się wprowadzenie stolarki nawiązującej do charakteru obiektu tj. drewnianej stolarki wykonanej w konstrukcji ramowo-płycinowej. Remont drzwi zewnętrznych budynku,prace remontowe stropów, jak również podłóg,częściowa wymiana oraz naprawa i odgrzybienie tynków wewnętrznych;wymiana instalacji w budynku,prace remontowo-konserwatorskie elewacji (oczyszczenie ceglanego lica z patyny oraz z wtórnych powłok farb, przemurowania wraz z wymianą zniszczonych partii cegieł, uzupełnienie spoin, naprawa ceglanego lica),usunięcie wtórnych przewodów wentylacyjnych znajdujących się od strony elewacji zachodniej,wykonanie izolacji poziomej oraz pionowej wraz z odwodnieniem terenu,remont dachu,przemurowania przewodów kominowych,uporządkowanie okablowania instalacji znajdujących się na elewacjach oraz wewnątrz budynku w obrębie klatek schodowych, w tym usunięcie z elewacji wschodniej istniejących anten satelitarnych,oczyszczenie elewacji z roślin porastających poszczególne fragmenty budynku.	

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

c.d. pkt 12

Etapy budowy:**I. 1854-1880**

Jako pierwsze na terenie późniejszego osiedla zostaje wybudowane więzienie, w późniejszym okresie zaadaptowane na szkołę ludową, a od 1907 r. funkcjonujące jako dom noclegowy dla samotnych robotników. Budynek nie zachował się do naszych czasów. W latach siedemdziesiątych XIX w. huta przystąpiła do budowy budynków mieszkalnych dla robotników – miały to być obiekty wielopiętrowe, z przewagą mieszkań złożonych z kuchni (często bez okien) i dwóch pokoi (izb), pozbawionych sanitariatów. Nie zachowały się żadne dane o ich usytuowaniu. Jednakże ze względu na zbieżność opisu układu wnętrz z późniejszymi budynkami osiedla, bardzo prawdopodobne jest, że były to pierwsze budynki dzisiejszego „Kaufhausu” – widoczne na mapie z 1880 r. Ich obrys jest spójny z późniejszymi budynkami tworzącymi zespół.

II. 1880-1901

W latach 1880-1901, blisko trzykrotny wzrost stanu załogi wymusił na właścicielach huty konsekwentne kontynuowanie polityki mieszkaniowej – w efekcie, na terenie „Kaufhausu”, do 1901 r. wybudowano kolejne 22 budynki wielorodzinne, wzorowane na pierwszych trzech. Powstała jednostronna zabudowa Morgenroth Strasse (ul. Niedurnego), oraz dwustronna Guttehoffnung Strasse (ul. Gwardii Ludowej) oraz zespół czterech budynków przy Schlafhaus Strasse (ul. Kubicy). Powstałe dwukondygnacyjne budynki usytuowane w równoległych szeregach tworzą tzw. zabudowę koszarową.

III. 1901-1906

W trzecim etapie, pomiędzy 1903-1904r. - zagospodarowano trójkąt terenu za nasypem linii kolei wąskotorowej. Przy Eisenbahndreieck Strasse (ul. Podgórze) powstała zabudowa blokowa, różniąca się standardem i wystrojem elewacji od starszych budynków. Budynki przeznaczone dla urzędników i majstrów huty w odróżnieniu od zespołu familoków, zyskały wybrukowane wewnętrzne ulice. Na rok 1904 datuje się powstanie budynku domu towarowego – kaufhausu, co zapoczątkowało kształtowanie się centrum usługowego w centralnej części osiedla. Monumentalny budynek wybudowany został w stylu modernistycznym z elementami secesji, posiada bogato dekorowane elewacje.

IV. ok. 1913

W czwartym etapie wykształciło się centrum handlowe osiedla, na które oprócz domu towarowego składały się dwa, wybudowane ok. 1913 r. budynki. W miejscu najstarszych dwóch „familoków” przy Guttehoffnung Strasse (ul. Gwardii Ludowej) powstał monumentalny, narożny budynek mieszkalno – usługowy, w którego parterze mieściła się między innymi piekarnia. Drugi – niższy został usytuowany przy dzisiejszej ul. Rudzkiej. Budynki te zdecydowanie odbiegały wyglądem od pozostałych, stanowiły dominujący i wyróżniający się kompleks.

V. początek lat 20-tych XX wieku

W piątym etapie datowanym na początek lat 20-tych XX w., prawdopodobnie w latach 1922 - 1923 zabudowany został najbardziej na północ wysunięty fragment osiedla. Powstało wówczas 6 dwukondygnacyjnych budynków o prostej nawiązującej do najstarszych familoków architekturze.

W swoim ostatecznym kształcie kolonia łącznie liczyła ponad siedemdziesiąt budynków. Posiadała własne centrum usługowe, noclegownię, część robotniczą i urzędniczą oraz wytyczone osie kompozycyjne.

W latach 80-tych XX wieku znaczna część budynków powstałych w pierwszym etapie budowy została rozebrana.

4. *Miejscowość*

R U D A Ś L Ą S K A

5. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

6. *Zawartość wkładki*

c.d. pkt 12

Typy budynków mieszkalnych:

1. typ familoka z klatkami schodowymi i wejściami usytuowanymi na osi symetrii elewacji bocznych ,
2. typ familoka z jedną klatką schodową i wejściami usytuowanymi na osi symetrii elewacji frontowej i tylnej ,
3. zabudowa segmentowa ul. Podgórze z sanitariatami wspólnymi w pionie klatki schodowej,
4. zabudowa segmentowa ul. Podgórze z sanitariatami wewnątrz mieszkań,
5. zabudowa segmentowa ul. Gwardii Ludowej z ryzalitami klatek schodowych,
6. zabudowa segmentowa ul. Gwardii Ludowej o prostych elewacjach,

Ponadto do jednostkowych budynków usługowych lub mieszkalno usługowych zaliczamy:

1. budynek kaufhausu
2. budynek narożny z piekarnią
3. budynek przy ul. Rudzkiej 2-4

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ZAŁĄCZNIK NR 1

7. Miejscowość R U D A Ś L Ą S K A	8. Obiekt OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16	9. Zawartość wkładki c.d. pkt 13
--	---	-------------------------------------

Schody - wewnętrzne: *piwnice (poszczególne klatki schodowe)* – schody w konstrukcji murowanej – jednobiegowe, proste. Stopnice schodów ceglane. *Poszczególne klatki schodowe* - schody o konstrukcji betonowej oparte na stalowych belkach - dwubiegowe, powrotne z duszą oraz podestami. Stopnice schodów drewniane, wykładane częściowo wykładziną z PCV. Podesty w niektórych klatkach z zachowanymi ceramicznymi, dwubarwnymi posadzkami w kolorze czarno-białym oraz czerwono-żółtym. Schody z prostymi, metalowymi barierami wykonanymi z metalowych prętów. W poszczególnych klatkach na początku biegów schodów metalowe słupki o zróżnicowanej formie (m.in. o stylizowanej oraz uproszczonym typie). Część barier od góry zwieńczona jest metalowym pochwytem. Ponadto w niektórych klatkach bariery posiadają drewniane, profilowane poręcze. Wyjątek stanowi klatka oznaczona nr 10, gdzie występują schody w konstrukcji betonowej - dwubiegowe, powrotne z duszą oraz podestami. Stopnice oraz podesty schodów tynkowane. Schody z prostymi, współczesnymi, metalowymi barierami wykonanymi z metalowych prętów, która zwieńczona jest metalowym pochwytem. Ponadto *w klatce nr 12, na wysokości drugiej kondygnacji wtórnej* - schody o konstrukcji stalowej – jednobiegowe, proste. Stopnice drewniane. Schody z metalową barierą. **Zewnętrzne schody**: o konstrukcji murowanej – *elewacja wschodnia (lokale usługowe)* - schody jednobiegowe, proste. Stopnice schodów tynkowane. Schody posiadają metalową barierę o prostej formie zamkniętą od góry metalowym pochwytem.

Otwory drzwiowe - wewnętrzne: drewniane drzwi o konstrukcji deskowo-listwowej z zastrzałem – *piwnice (poszczególne klatki schodowe)* – prostokątne, jednoskrzydłowe, deskowe drzwi. Od zewnątrz metalowe pasowe haki. Część drzwi posiada oryginalne, skrzynkowe zamki. Drewniane drzwi o konstrukcji szpungowej – *strych (poszczególne klatki schodowe)* – prostokątne, jednoskrzydłowe, deskowe drzwi. *Klatka schodowa, poszczególne lokale mieszkalne, piwnica (klatka nr 10), toalety na piętrach* – drewniane drzwi tzw. pełne – prostokątne, współczesne drzwi płytowe, jednoskrzydłowe. Ponadto część drzwi szklona. W części klatek drzwi wtórnie obłożone boazerią oraz kasetonami. Drzwi o konstrukcji metalowej – *piwnice (poszczególne klatki)* - prostokątne, jednoskrzydłowe. **Drzwi zewnętrzne**: drzwi ramowo-płyacinowe na zawiasach francuskich – *elewacja zachodnia (poszczególne strefy wejściowe do budynku)* – prostokątne, dwuskrzydłowe, wielopłyacinowe o sfazowanych krawędziach płyt. Drzwi posiadają listwę przymykową o prostej formie. Drzwi prostokątne, dwuskrzydłowe, wielopłyacinowe. Drzwi posiadają listwę przymykową. Płytciny oraz listwa o sfazowanych krawędziach. Powyżej drzwi drewniane nadproże, oddzielające prostokątne, szklone nadświetle z pionowymi szprosami. Ponadto współczesne, drewniane drzwi wielopłyacinowe, półtoraskrzydłowe z listwą przymykową o prostej formie. Powyżej drzwi prostokątne, szklone nadświetle z pionowymi szprosami. Ponadto drewniane drzwi tzw. pełne – *elewacja zachodnia (poszczególne strefy wejściowe do budynku)* - prostokątne, współczesne drzwi płytowe, półtoraskrzydłowe z listwą przymykową o prostej formie. Drzwi o konstrukcji metalowej – *elewacja zachodnia (lokale usługowe)* - prostokątne, jednoskrzydłowe.

Stołarka okienna – drewniane o konstrukcji skrzynkowej o następujących podziałach – *elewacje: zachodnia i wschodnia* – prostokątne okna dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe ze ślemieniem oraz listwą przymykową. Prostokątne okna dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem oraz listwą przymykową występującą w dolnej części okna. (W części okien w partii podślemienia poziomy szpros). W nadślemieniu słupek. Okna trójpodziałowe o nadślemieniu zamkniętym łukiem pełnym. Okna zamknięte łukiem pełnym, trójdzielne, sześciopodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem oraz z jednym słupkiem i listwą przymykową. Stołarka okienna o konstrukcji krosnowej. *Elewacja zachodnia (poszczególne klatki schodowe)* – okna prostokątne, trójdzielne. Ponadto okna prostokątne trójdzielne. Poszczególne kwatery okna wypełnione szczebliną krzyżową. Współczesne okna prostokątne, dwudzielne, czteropodziałowe, dwupoziomowe ze ślemieniem. Okna prostokątne, trójdzielne, sześciopodziałowe, dwupoziomowe, ze ślemieniem oraz jednym słupkiem i listwą przymykową. Listwa oraz słupek o prostej formie. Okna prostokątne, trójdzielne, sześciopodziałowe, dwupoziomowe, z profilowanym ślemieniem oraz dwoma słupkami o snycerskim opracowaniu. W partii nadślemienia szczeblina krzyżowa, natomiast podślemienia poziome szczebliny. (W części okien szczerkowo zachowane poziome szczebliny). *Elewacje: wschodnia oraz zachodnia (strych)* – prostokątne, dwudzielne. Poszczególne skrzydła okna wypełnione szczebliną krzyżową. Okna o konstrukcji metalowej – *elewacje: zachodnia i wschodnia – (piwnica)* – prostokątne okna jednodzielne. Ponadto prostokątne okna dwudzielne. Poszczególne kwatery okna wypełnione szczebliną w układzie pionowym. Współczesne okna o konstrukcji zespolone z PCV – *elewacje: zachodnia i wschodnia (strych)* – okna prostokątne, jednodzielne z pionowym szprosem na osi. *Elewacja zachodnia (poszczególne klatki schodowe)* – okna prostokątne, dwudzielne oraz okna prostokątne trójpodziałowe o prostokątnym nadślemieniu. W partii nadślemienia pionowy szpros. *Elewacja zachodnia – (lokale mieszkalne)* – okna prostokątne jednodzielne. Ponadto okna prostokątne, jednodzielne, dwupoziomowe ze ślemieniem. W partii nadślemienia pionowy szpros, natomiast w podślemieniu szpros w układzie krzyżowym imitujące „słupek wraz z poziomą szczebliną”. Okna prostokątne dwudzielne o symetrycznym podziale, z poziomym szprosem imitującym ślemię. Okno zamknięte łukiem pełnym, jednodzielne, dwupoziomowe ze ślemieniem. W partii nadślemienia pionowy szpros, natomiast w podślemieniu szpros w układzie krzyżowym imitujące „krzyż okienny”. Prostokątne okno jednodzielne, dwupoziomowe ze ślemieniem. W partii nadślemienia pionowy szpros. W dolnej części okna nałożona listwa w układzie pionowym imitująca słupek okienny. Okno trójpodziałowe o prostokątnym nadślemieniu. W partii nadślemienia pionowy szpros, jak również prostokątne okno jednodzielne ze szprosami w układzie krzyżowym „imitującymi krzyż okienny”. Ponadto okna trójpodziałowe o nadślemieniu zamkniętym łukiem pełnym, ze ślemieniem. W nadślemieniu pionowy szpros.

1. <i>Miejscowość</i> RUDA ŚLĄSKA	2. <i>Obiekt</i> OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16	3. <i>Zawartość wkładki</i> c.d. pkt 13
---	--	--

Rzut – budynek na rzucie wydłużonego prostokąta, dwutraktowy. Od strony elewacji zachodniej osiem charakterystycznych, jednoosiowych ryzalitów z głównymi strefami wejściowymi prowadzącymi do poszczególnych klatek schodowych budynku. Ryzalitty zlokalizowane w 2, 7, 9, 15, 18, 23, 26 i 31 osi. Klatki schodowe budynku znajdują się w przednim trakcie obiektu od zachodu. Od strony elewacji wschodniej sześć pseudo ryzalitów elewacji o zróżnicowanej wielkości: trójosiowej i czteroosiowej. Ryzalitty trójosiowe znajdują się w 1, 2 i 3 osi, ponadto w 8, 9 i 10, jak również 31, 32 i 33 oraz 38, 39 i 40 osi elewacji. Ryzalitty czteroosiowe usytuowane w 14, 15, 16 i 17 osi oraz 24, 25, 26 i 27. Na piętrach wydzielone z klatek schodowych toalety.

Bryła – monumentalna, rozczłonowana, złożona z charakterystycznych, naprzemiennie powtarzalnych segmentów o zróżnicowanej wielkości oraz wysokości. Człony budynku dodatkowo zaakcentowane poprzez wprowadzenia ryzalitów oraz różnorodnego typu szczytów występujących od strony elewacji północnej, wschodniej oraz południowej. Budynek trójkondygnacyjny. Od strony elewacji zachodniej osiem, jednoosiowych ryzalitów z głównymi strefami wejściowymi prowadzącymi do poszczególnych klatek schodowych budynku. Ryzalitty zlokalizowane w 2, 7, 9, 15, 18, 23, 26 i 31 osi. Od strony elewacji wschodniej sześć pseudo ryzalitów elewacji o zróżnicowanej wielkości: trójosiowej i czteroosiowej. Ryzalitty trójosiowe znajdują się w 1, 2 i 3 osi, ponadto w 8, 9 i 10, jak również 31, 32 i 33 oraz 38, 39 i 40 osi elewacji. W partii dachu przechodzą one w formę szczytów zamkniętych łukiem odcinkowym. Ryzalitty czteroosiowe (usytuowane w 14, 15, 16 i 17 osi oraz 24, 25, 26 i 27 osi) zaakcentowane są na wysokości dachu szczytami o wykroju falistym. Główny trzon budynku kryty jest dwuspadowym dachem. Od strony elewacji wschodniej partie ryzalitów przekryte są indywidualnymi dachami dwuspadowymi, które wraz z trzonem zasadniczym tworzą dach wielospadowy obiektu. Elewacje szczytowe (północna i południowa) budynku zamknięte w partii dachu dekoracyjnymi szczytami nawiązującymi swoją formą do wykroju falistego. Od strony elewacji zachodniej osiem par drzwi prowadzących do poszczególnych klatek schodowych. Ponadto w południowo-wschodniej części budynku od strony elewacji wschodniej dwa lokale usługowe, które poprzedzone są zewnętrznymi schodami jednobiegowymi, prostymi. Budynek podpiwniczony z częściowo użytkowym poddaszem, tworzącym od strony elewacji wschodniej formę czwartej kondygnacji.

Elewacja zachodnia – ceglana (wykonana z dwubarwnej cegły w kolorze czerwonym i beżowym występującym naprzemiennie na wysokości trzeciej kondygnacji i poddasza, jak również drugiej i trzeciej kondygnacji oraz poddasza). Elewacja trójkondygnacyjna, z częściowo użytkowym poddaszem, 32-osiowa. W partii piwnicy 24 -osiowa. Elewacja złożona z charakterystycznych, naprzemiennie powtarzalnych segmentów o zróżnicowanej wielkości oraz wysokości. Człony budynku dodatkowo zaakcentowane poprzez wprowadzenie ośmiu, jednoosiowych ryzalitów z głównymi strefami wejściowymi prowadzącymi do poszczególnych klatek schodowych budynku. Ryzalitty zlokalizowane w 2, 7, 9, 15, 18, 23, 26, 31 osi. Osie elewacji wyznaczone zróżnicowanym typem oraz wielkością otworów okiennych oraz drzwiowych. Drzwi dwuskrzydłowe (wraz z prostokątnymi nadświetlami – ul. Podgórze nr 2, 6, 10, 14) osadzone w/w ryzalitech elewacji. W pierwszej kondygnacji elewacji otwory okienne zamknięte łukiem pełnym. Wyjątek stanowią osie: 21, 23 i 32 pierwszej kondygnacji, gdzie zlokalizowane są blendy zamknięte łukiem pełnym. W pozostałych osiach elewacji znajdujących się na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji oraz w partii piwnicy i poddasza okna prostokątne o zróżnicowanym gabarycie oraz podziale. Otwory okienne doświetlające klaki schodowe występujące w poszczególnych ryzalitech elewacji charakterystycznie przesunięte w stosunku do okien lokali mieszkalnych. Elewacja dodatkowo artykułowana ceglany cokołem zwieńczonym od góry rolką oraz gzymsami międzykondygnacyjnymi w postaci wysuniętego pasa cegieł, które znajdują się naprzemiennie w poszczególnych kondygnacjach segmentów pomiędzy drugą i trzecią kondygnacją, jak również pierwszą i drugą kondygnacją elewacji.

Elewacja północna – ceglana wykonana z dwubarwnej cegły w kolorze czerwonej i beżowej, bez wyodrębniania poszczególnych kondygnacji elewacji oraz osi. Elewacja z nieużytkowym poddaszem. W partii dachu zamknięta jest ona ozdobnym szczytem o rozbudowanej formie nawiązującym do wykroju falistego. Skrajne fragmenty szczytu, jak również jego osi zaakcentowana w partii dachu ceglany parapetami. Elewacja dodatkowo wzbogacona artykulacją w postaci dekoracyjnych podziałów o zróżnicowanej formie, występujących w dwóch poziomych pasach (dolnym i górnym). W przyziemiu na osi elewacji forma czteroliścia w kolorze beżowym usytuowanego w centralnej części blendy nawiązującej do prostokątnego kształtu. Blenda (wykonana z czerwonej cegły) flankowana lizenami występującymi w środkowej części elewacji w dolnym pasie. Całość spięta dwoma dwubarwnymi polami w układzie poziomym (górne – beżowe, dolne - czerwone), które ograniczone są po bokach skrajnymi lizenami elewacji. W górnym poziomie, na osi elewacji niewielka, wąska w korze beżowym blenda, zamknięta łukiem schodkowym. Utworzona jest ona pomiędzy dwoma lizenami, które w dolnej części pasa górnego elewacji przechodzą w formę krzywizny. Tym samym tworzą one wieloboczne skrajne, beżowe pola występujące w górnym pasie elewacji. W centralnych częściach pół forma tarcz wypełnionych naprzemiennie ułożonymi czerwono-beżowymi pasami cegieł. Dodatkowo całość elewacji spięta jest skrajnymi lizenami, jak również rozczłonowana jest wysokim, ceglany cokołem zwieńczonym od góry rolką. Pomiędzy dwoma pasami (górnym i dolnym) elewacji rozbudowana partia fryzu złożona z podwójnego fryzu ząbkowego, który od dołu przechodzi we fryz arkadkowy.

4. <i>Miejscowość</i> R U D A Ś L Ą S K A	5. <i>Obiekt</i> OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16	6. <i>Zawartość wkładki</i> c.d. pkt 13
---	--	--

Elewacja wschodnia - ceglana (wykonana z dwubarwnej cegły w kolorze czerwonym i beżowym występującym naprzemiennie na wysokości drugiej, trzeciej kondygnacji i poddasza, jak również trzeciej kondygnacji i poddasza). Elewacja trójkondygnacyjna, z częściowo użytkowym poddaszem, tworzącym od wschodu formę czwartej kondygnacji budynku. Elewacja 40-osiowa. W partii piwnicy 33-osiowa, natomiast w poddaszu 38-osiowa. Elewacja złożona z charakterystycznych, naprzemiennie powtarzalnych 12 segmentów o zróżnicowanej wielkości oraz wysokości. Człony budynku dodatkowo zaakcentowane poprzez wprowadzenie sześciu pseudo ryzalitów o zróżnicowanej wielkości oraz wysokości. Cztery ryzality trójosiowe znajdują się w 1, 2 i 3 osi, ponadto w 8, 9 i 10, jak również 31, 32 i 33 oraz 38, 39 i 40 osi elewacji. W partii dachu przechodzą one w formę szczytów zamkniętych łukiem odcinkowym. Dwa ryzality czteroosiowe (usytuowane w 14, 15, 16 i 17 osi oraz 24, 25, 26 i 27 osi) zaakcentowane są na wysokości dachu szczytami o wykroju w typie falistym. Osie elewacji wyznaczone zróżnicowanym typem oraz wielkością otworów okiennych, jak również drzwiami lokali usługowych, które poprzedzone są jednobiegowymi, prostymi schodami zewnętrznymi. Drzwi prostokątne, jednoskrzydłowe osadzone w 3 oraz 12 osi pierwszej kondygnacji elewacji. W poszczególnych osiach pierwszej kondygnacji (z wyłączeniem 3 i 12 osi), jak również w środkowych osiach ryzalitów czteroosiowych otwory okienne zamknięte łukiem pełnym. Wyjątek stanowi 15 oś, gdzie okno zostało wtórnie zablendowane. W pozostałych osiach elewacji znajdujących się na wysokości drugiej i trzeciej kondygnacji oraz w partii piwnicy i poddasza okna prostokątne o zróżnicowanym gabarycie oraz podziale. Otwory okienne doświetlające poszczególne lokale mieszkalne znajdujące się w 4, 7 i 10 segmencie budynku przesunięte w stosunku do pozostałych członów obiektu. Elewacja dodatkowo artykułowana ceglanymi, narożnymi lizenami występującymi na zróżnicowanej wysokości w poszczególnych typach pseudo ryzalitów elewacji. (W trójosiowych ryzalitach znajdują się one na wysokości trzeciej kondygnacji oraz poddasza, natomiast w wariacie czteroosiowym na wysokości drugiej, trzeciej kondygnacji oraz poddasza). Ponadto ryzality trójosiowe dodatkowo wzbogacone są zaakcentowaniem środkowej osi trzeciej kondygnacji w postaci ceglanego, rozbudowanego obramowania okiennego zamkniętego naczółkiem półkolistym. Natomiast środkowe osie czteroosiowych ryzalitów w postaci okien znajdujących się w drugiej, trzeciej kondygnacji. Osadzone są one w lekko wysuniętych płaszczyznach elewacji. W partii szczytu czteroosiowych pseudo ryzalitów przechodzą one w rozbudowaną formę obramowania środkowego okna zamkniętego łukiem pełnym, które flankowane jest dwoma lizenami. Ponadto elewacja rozcłonowana jest ceglanym, wysokim cokołem zwieńczonym od góry rolką oraz gzymsami międzykondygnacyjnymi w postaci wysuniętych pasów cegieł, które znajdują się pomiędzy pierwszą i drugą kondygnacją (w 2 i 11 segmencie), jak również fryzami ząbkowymi znajdującymi się w 4, 6, 7, 9 segmencie pomiędzy drugą i trzecią kondygnacją. W pseudo ryzalitach czteroosiowych elewacji występują one pomiędzy pierwszą i drugą, jak również drugą i trzecią kondygnacją.

Elewacja południowa – podziały nawiązujące do elewacji północnej.

Wnętrze – częściowo zachowany pierwotny układ przestrzenny budynku w postaci ośmiu klatek schodowych budynku. Na poszczególnych kondygnacjach klatek obiektu znajdują się dwa lokale mieszkalne. Wtórny podział niektórych mieszkań związany z wydzieleniem łazienek. Pomieszczenia mieszkalne usytuowane w pierwszym i drugim trakcie budynku skomunikowane są między sobą amfiladowo. Toalety zlokalizowane na piętrach budynku poprzez wydzielenie klatek schodowych.

Wyposażenie – częściowo zachowany wystrój klatek schodowych złożony z oryginalnych ciągów komunikacyjnych oraz częściowo zachowanej zewnętrznej i wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej. Ponadto w niektórych klatkach schodowych zachowane pierwotne terakotowe posadzki w kolorze czerwono-żółtym (klatka nr 14) oraz czarno-białym (klatki nr 16).

Instalacje - elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna, ogrzewanie w postaci pieców kaflowych oraz etażowe, jak również odgromowa. W lokalu usługowym instalacja alarmowa.



WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZALĄCZNIK NR 2

1. Miejscowość
RUDA ŚLĄSKA

2. Obiekt
OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki
Rzut parteru



1. *Miejscowość*


RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja archiwalna



Friedenshütte – panorama z 1906 r.

4. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

5. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

6. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja archiwalna



Kolonia robotnicza „Kaufhaus” – mapa współczesna

1. Miejscowość


2. Obiekt

3. Zawartość wkladki

RUDA ŚLĄSKA

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

Dokumentacja archiwalna




Kolonia robotnicza „Kaufhaus” – mapa z 1880 r.

1. Miejscowość
R U D A Ś L A Ś K A

2. Obiekt
OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki
Dokumentacja archiwalna




Kolonia robotnicza „Kaufhaus” – mapa z 1901 r.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA**ZAŁĄCZNIK NR 3**1. *Miejscowość***R U D A Ś Ł A S K A**2. *Obiekt***OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16**3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja archiwalna

**Kolonia robotnicza „Kaufhaus” – mapa z 1910 r.**



Kolonia robotnicza „Kaufhaus” – mapa z 1933 r.

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 4

1. *Miejscowość*
R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*
OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*
Dokumentacja fotograficzna



1. fragment elewacji wschodniej – widok od strony południowo – wschodniej



2. elewacja wschodnia – widok od strony północno - zachodniej

1. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

2. Obiekt

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



3. elewacja zachodnia widok od strony południowo -
wschodniej



4. elewacja południowa

WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 4

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



5. elewacja południowa



6. fragment elewacji zachodniej

1. Miejscowość

2. Obiekt

3. Zawartość wkładki

R U D A Ś L A Ś K A

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

Dokumentacja fotograficzna



7. fragment elewacji zachodniej



8. fragment elewacji zachodniej

1. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

2. Obiekt

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



9. fragment elewacji zachodniej



10. fragment elewacji zachodniej

1. Miejscowość

2. Obiekt

3. Zawartość wkładki


R U D A Ś L A Ś K A

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

Dokumentacja fotograficzna



11. fragment dachu



12. fragment elewacji zachodniej




13. fragment elewacji południowej - detal



14. fragment elewacji południowej - detal



15. fragment elewacji południowej - fryz



16. fragment elewacji zachodniej - drzwi

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



17. fragment elewacji zachodniej - drzwi



18. fragment elewacji zachodniej - drzwi



19. fragment elewacji zachodniej - drzwi



20. fragment elewacji zachodniej - drzwi



21. fragment elewacji zachodniej – okno



22. fragment elewacji zachodniej - okno

1. Miejscowość


R U D A Ś L Ą S K A

2. Obiekt

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



23. fragment elewacji zachodniej - okno



24. fragment elewacji zachodniej - okno

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*


OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



25. fragment elewacji zachodniej - okno



26. fragment elewacji zachodniej - okno

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



27. fragment elewacji zachodniej - okno



28. fragment elewacji zachodniej - okno



29. fragment elewacji zachodniej - okno



30. fragment elewacji wschodniej - okno

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



31. fragment elewacji wschodniej - okna



32. fragment elewacji wschodniej - okna

1. *Miejscowość*

2. *Obiekt*

3. *Zawartość wkładki*

R U D A Ś L A S K A

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

Dokumentacja fotograficzna



33. fragment elewacji wschodniej - okna



34. fragment elewacji wschodniej –piwnica - okno



35. fragment elewacji zachodniej –piwnica - okno



36. klatka schodowa – słupek wraz z barierą

1. Miejscowość

R U D A Ś L Ą S K A

2. Obiekt

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



37. klatka schodowa – słupek wraz z barierą



38. klatka schodowa – słupek wraz z barierą

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



39. klatka schodowa – fragment bariery



40. fragment klatki schodowej

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



41. fragment klatki schodowej - bariera



42. klatka schodowa - drzwi

1. *Miejscowość*

RUDA ŚLĄSKA

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



43. piwnica - drzwi



44. klatka schodowa - toaleta

1. Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

2. Obiekt

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. Zawartość wkładki

Dokumentacja fotograficzna



45. piwnica



46. klatka schodowa – fragment bariery

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L Ą S K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



47. piwnica - drzwi



48. klatka schodowa



49. klatka schodowa - drzwi



50. fragment klatki schodowej – słupek wraz z barierą

1. Miejscowość

2. Obiekt

3. Zawartość wkładki

R U D A Ś L Ą S K A

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

Dokumentacja fotograficzna



51. klatka schodowa – drzwi toalety



52. schody wraz z barierą

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



53. klatka schodowa



54. piwnica- fragment drzwi wraz z zamkiem skrzynkowym

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L A Ś K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



56. klatka schodowa - drzwi



57. klatka schodowa

1. *Miejscowość*

R U D A Ś L Ą S K A

2. *Obiekt*

OSIEDLE KAUFHAUS – BUDYNEK MIESZKALNY PRZY ULICY PODGÓRZE NR 2-16

3. *Zawartość wkładki*

Dokumentacja fotograficzna



58. klatka schodowa



59. klatka schodowa - toalety