

GEZ
899/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
Budynek mieszkalny

2. Czas powstania
1924 r.

dzielnica: Bielszowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres:

ul. Edmunda Kokota 137

kod pocztowy: 41-711

nr ewidencyjny działki: 4.1755/304

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie

powiat: Ruda Śląska

gmina: Ruda Śląska




Elewacja frontowa budynku



Widok z północy



Widok z zachodu



Lokalizacja obiektu

6. Formy ochrony

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 3 pkt 206 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Budynki zlokalizowane przy ul. Kokota 109 – 143 (numery nieparzyste) oraz przy ul. Równoległej 9 i PCK 2-6 to wybudowane po górnośląskim plebiscycie z 1921 roku tzw. domy uchodźców. Powstały z myślą o emigrujących z niemieckiej części Górnego Śląska powstańcach śląskich i polskich działaczach plebiscytowych. Ich architektura operuje zmodernizowanymi, uproszczonymi formami klasycznymi, kojarzącymi się z popularnym w ówczesnej Rzeczpospolitej stylem swojskim. Budynek przy ul. Edmunda Kokota 133-135-137 to obiekt dwukondygnacyjny, z trzecią kondygnacją mieszkalną w dachu, podpiwniczony, założony na rzucie prostokąta z gankami wejściowymi usytuowanymi od strony elewacji północno-wschodniej i południowo-zachodniej. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, tynkowany, usytuowany w linii zabudowy. Przykryty dachem łamanym mansardowym, czterospadowym, pokrytym dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w koronkę. W pierwszej strefie połaci usytuowane okna mansardowe, w drugiej otwory w typie wolic oczek. Elewacje z dekoracją w postaci płytkich lizen oraz rzeźbionym medalionem usytuowanym na elewacji północno-zachodniej. Obiekt zwieńczony silnie uproszczonym gzymsem.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma i funkcja obiektu <p>wartości artystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - charakterystyczne elewacje tynkowane dzielone pilastrami - płaskorzeźby na elewacjach - dach z lukarnami i mansardami <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład budynku mieszkalnego dla przesiedleńców z początku XX wieku 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Obiekt nieustannie funkcjonuje jako budynek mieszkalny. Budynek w dobrym stanie technicznym. W 2016 roku przeszedł kompleksową renowację oraz termomodernizację.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie oryginalnych kształtów i podziałów okien - zachowanie wszystkich dekoracyjnych elementów na elewacji - zachowanie elewacji tynkowanych w kolorze naturalnego tynku - zachowanie formy i pokrycia dachu - obserwacja obiektu pod kątem oddziaływania szkód górniczych 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>