

GEZ
2205/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-61 Schron Bojowy N50 14 56.4 E18 55 05.1

2. Czas powstania
1938 r.

dzielnica: Kochłowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres:
*Kalinowa, N50 14 56.4 E18 55 05.1

kod pocztowy: 41-707

nr ewidencyjny działki: 7.675/48

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony

zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§7 zmiana MPZP miasta Ruda Śląska (uchwała nr 314/XVII/2007 z dnia z dnia 27 września 2007 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 194 z 2007., poz. 3700)

nr wpisu do rejestru zabytków: A/582/2019
z dnia: 02.12.2019 r.

granice wpisu:


schron bierny magazynowy wraz z otoczeniem, na terenie pozostającym w granicach oddalonych od obrysu zewnętrznego murów o 5 m po zachodniej stronie, w linii granicy działki po stronie północnej i wschodniej, o 25 m po południowej stronie



widok od południowego-wschodu




widok od północy



inwentaryzacja

Rys. A. Polczyk



lokalizacja obiektu

8. Historia i opis wartości

Schron bierny, magazynowy B-61 powstał w pobliżu dawnej granicy państwa, w dzielnicy Radoszowy. Lokalizacja obiektu spełnia ważne warunki nieodzowne dla skutecznego funkcjonowania. Wybrane położenie dawało dobre warunki transportowe, również ukrycie obiektu za szczytem wzgórza dawało dobrą osłonę przed ostrzałem płaskotorowym z przewidywanych kierunków natarcia. Zachowane relikty budowli murowanej z cegły bezpośrednio przyległej do schronu świadczą o zamaskowaniu obiektu budynkiem od strony traktu komunikacyjnego. Wyjście zapasowe prowadziło bezpośrednio do wnętrza tego budynku. Schron zaprojektowano wg specjalnych instrukcji czyniących jego strop szczególnie odporny na przebicie, natomiast ściany są wyjątkowo cienkie dla osłabienia efektu rażenia w przypadku eksplozji. Obiekt jednokondygnacyjny, zbudowany z konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej prętami stalowymi. Bryła dwusegmentowa utworzona przez strop z okapem części odsłoniętej w formie ostrosłupa ściętego o podstawie prostokątnej oraz prostopadłościan. Na stropie dla maskowania rzeczywistej funkcji obiektu warstwa ziemi z zielenią. Wnętrze posiada układ korytarza z siedmioma komorami amunicyjnymi. Każda z komór posiada otwór wentylacyjny.

wartości historyczne:

- autentyczność substancji
- oryginalna forma obiektu

wartości naukowe:

- przykład schronu biernego, magazynowego sektora Radoszowy
- świadek wydarzeń II wojny światowej

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Schron zaśmiecony, resztki wyposażenia wnętrza zniszczone korozyjnie. Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Ze schronu demontowano elementy wyposażenia. Na ścianach obiektu występują warstwy sadzy, które wskazują na wzniecanie ognisk we wnętrzu.

postulaty dotyczące konserwacji:

- zamknięcie dostępu opadów atmosferycznych przez otwory zewnętrzne
- oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia
- oczyszczenie wnętrza
- zachowanie obiektu w formie „świadka”
- popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)
Miejski Konserwator Zabytków

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków