

GEZ
2261/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-49 Schron Bojowy N50 12 48.5 E18 52 30.7

2. Czas powstania
1939 r.

dzielnica: Halemba


7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



widok od południowego-wschodu



widok na strzelnicę



inwentaryzacja



lokalizacja obiektu

4. Adres:
* Szczudlaka, N50 12 48.5 E18 52 30.7

kod pocztowy: 41-700

nr ewidencyjny działki: 3.213/81

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§53 ust. 3 MPZP miasta Ruda Śląska (uchwała nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 84 z 2006 r., poz. 2383)

nr wpisu do rejestru zabytków:

z dnia:

granice wpisu:

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy B-49 należy do pozycji polowej „Rzeki Jamna”. Zbudowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, zbrojonej prętami stalowymi. Schron jednokondygnacyjny, powierzchnie ścian nietynkowane z widocznymi śladami deskowania. Budowla na rzucie nieregularnym, zaokrąglona w wierzchołkach połączeń ścian oraz ścian i stropu. Schron bojowy (blokhauz) uzbrojony w 3 ckm-y i 1-2 rkm-y. Obiekt posiada wyrzutnię rakiet oświetlających i rury do łączności optycznej. Jest dobrze zachowany, choć nosi ślady działalności złomiarzy. Brak wszystkich drzwi i drobnego wyposażenia. Na ścianach zewnętrznych zachowały się haki na siatkę maskującą. Wokół schronu dobrze zachowana linia umocnień ziemnych. Obiekt trudny do odnalezienia, gdyż znajduje się na niewielkiej polance pośród gęstego młodnika.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowego pozycji polowej „Rzeki Jamna” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Ze schronu demontowano elementy wyposażenia.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - oczyszczenie wnętrza - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach 	
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>Miejski Konserwator Zabytków</p>	<p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>