

GEZ
2329/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
Część kopalni KWK "Bielszowice" – budynek sali zbornej, dawnej łaźni i szatni
łańcuszkowej

2. Czas powstania
1905-1906 r.

dzielnica: Bielszowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym



Elewacja frontowa sali zbornej, widok od północy



Widok od strony północnego wschodu

4. Adres:
ul. Edmunda Kokota 169A

kod pocztowy: 41-711

nr ewidencyjny działki: 6.1227/133

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie

powiat: Ruda Śląska

gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§6 ust. 1 pkt 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska (uchwała nr PR.0007.93.2021 z dnia 27.07.2021 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 5110)


nr wpisu do rejestru zabytków: A/316/10

z dnia: 15.10.2010 r.

granice wpisu: budynek sali zbornej, dawnej łaźni i szatni
łańcuszkowej wraz z najbliższym otoczeniem



Widok wnętrza sali zbornej



Lokalizacja

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Budynek sali zbornej, dawnej łaźni i szatni łańcuszkowej powstał w latach 1905-1906. Usytuowany jest w strefie frontowej zakładu wydobywczego. Wzniesiony w konstrukcji murowanej, z cegły ceramicznej, na rzucie nieregularnym. Bryła dwukondygnacyjna, rozczłonkowana. W centralnej części bryły wysoka czworościenna wieża z górną częścią opartą na planie oktagonu i hełmem wykonanym z blachy miedzianej. Na północnej ścianie wieży osadzona okrągła tarcza zegarowa ponad którą znajduje się gzyms z kostkowym fryzem wyginający się w formę łuku w partii ponad zegarem. Dekoracja elewacji w postaci rytmicznego podziału lizenami oraz tynkowanych pól o różnych kształtach. Dach naczółkowy pokryty dachówką ceramiczną. W 1955 roku do obiektu od strony zachodniej dostawiono dobudówkę. Mimo rozbudowy budynek dobrze ilustruje pierwotną formę architektoniczną. Zachowało się również wnętrze obiektu, m.in. oryginalna drewniana boazeria z emporą.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna funkcja i forma obiektu <p>wartości artystyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wieża zegarowa - detale architektoniczne na elewacji, takie jak lizeny, pilastry, gzymsy - zachowana część wyposażenia wewnętrznego (drewniana empora, zdobione elementy konstrukcyjne dachu, elementy wyposażenia łaźni) <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obiekt ilustruje architekturę przemysłową z końca XIX wieku, o dużych walorach 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Budynek sali zbornej, dawnej łaźni i szatni łańcuszkowej został wyremontowany i zabezpieczony w latach 2010-2012. Wymieniony został dach obiektu, ustabilizowany został on konstrukcyjnie. Nie zostały dokończone prace remontowe we wnętrzu budynku.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zachowanie obiektu - renowacja obiektu - popularyzacja obiektu w przewodnikach - dokończenie remontu wnętrza budynku sali zbornej, dawnej łaźni i szatni łańcuszkowej
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>