

GEZ
2178/606

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość: Ruda Śląska

1. Nazwa
B-31 Schron Bojowy N50 15 38.7 E18 52 50.5

2. Czas powstania
1938 r.

dzielnica: Kochłowice

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym

4. Adres:
* Mrówcza, N50 15 38.7 E18 52 50.5

kod pocztowy: 41-700

nr ewidencyjny działki: 4.2221/24, 4.620/38

5. Przynależność administracyjna

województwo: śląskie
powiat: Ruda Śląska
gmina: Ruda Śląska

6. Formy ochrony
zapis w planie zagospodarowania przestrzennego:

§8 ust. 18 tab. 6 poz. 15 MPZP miasta Ruda Śląska
(uchwała nr PR.0007.59.2018 z dnia 22 marca 2018 r.,
ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2701)

nr wpisu do rejestru zabytków:
z dnia:




fot. S. Hrebenda

widok od południa




fot. S. Hrebenda

Widok od północnego wschodu



Inwentaryzacja



Lokalizacja obiektu

<p>8. Historia i opis wartości</p> <p>Schron bojowy B-31 powstał w pobliżu dawnej granicy w układzie fortyfikacji liniowych tworzących punkt oporu „Szyb Artura” w ramach Obszaru Warownego Śląsk stanowiącego pasmo umocnień obronnych, przecinające obszar Górnego Śląska. Obszar rozciąga się na odcinku ok. 60 km, od miejscowości Przeczyce na północy do miejscowości Wiry na południu.</p> <p>Ciężki schron bojowy wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno – bojową. Uzbrojenie stanowiła armata p.panc na specjalnej suwnicy, 2 ckm (w tym jeden w kopule pancernej, drugi w strzelnicy za małą tarczą pancerną), 1-2 rkm. Schron posiada wyjście awaryjne flankujące zapole, a także małą strzelnicę osłony wejścia. Obiekt jest w dobrym stanie, zachowała się kopuła pancerna i układ ziemny, widoczna płyta detonacyjna (pod warstwą mchu). Przez dłuższy czas służył jako schron OPL, potem pieczarkarnia, obecnie nieużytkowany.</p> <p>wartości historyczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autentyczność substancji - oryginalna forma obiektu <p>wartości naukowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przykład schronu bojowego systemu fortyfikacji liniowych tworzących punkt oporu „Szyb Artura” - świadek wydarzeń II wojny światowej 	<p>9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji</p> <p>Schron opuszczony i zdewastowany. Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji stan zachowania budowli stosunkowo dobry. Wnętrze obiektu jest zaśmiecone, ściany zabrudzone. Występuje silna korozja stalowych elementów zabezpieczenia i wzmocnienia stropu. Ze schronu zdemontowano pozostałości wyposażenia.</p> <p>postulaty dotyczące konserwacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oczyszczenie i uporządkowanie otoczenia - usunięcie śmieci i wycinka zarośli - zachowanie obiektu w formie „świadka” - popularyzacja obiektu – wyeksponowanie, oznakowanie i zamieszczenie informacji w przewodnikach/publikacjach - zachowanie przedpola przed schronem bojowym w odległości co najmniej 5m od nasypów ziemnych zaznaczonych na mapie
	<p>10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)</p> <p>11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)</p> <p><small>*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków</small></p>